



HÄNDELSERAPPORT

ALLMÄNT

Nummer **2018000905**
Status **Klar**
Ansvarig **Anders Ljungdahl**
LÅST

ÄRENDE, HÄNDELSE, PLATS

Ärendetyp **Räddningstjänst**
Automatlarm **Nej**
SOS Ärendenummer **20.5471898.2**
Förmodad händelse **Brand i byggnad**
Anrop till SOS **2018-08-19 23:21:18**
Besvarat av SOS **2018-08-19 23:21:20**
Förlarm till rtj **2018-08-19 23:23:00**
Huvudlarm till rtj **2018-08-19 23:24:15**
Utlösande händelse **Brand i byggnad**
I eller i anslutning till byggnad **Ja**
Typ/utemiljö **Handel**
Boverkets klass **2**
Kommun **Trelleborg**
Adress, plats, vägnr **fagerängsvägen 1**
Koordinat (nord, ost) **6137764, 385319**

FÖRE ANKOMST

Orsaker och händelseförlopp före ankomst
vid rån försök så sattes butiken i brand och brann för fullt vid vår ankomst, gjorde rökdykning som livräddning i första skedet då vi inte visste om fler fanns i lokalen !
backa efter ca 15 min då det var varmt och man fick besked om att det inte fanns någon i lokalen.
Branden eskalera och taket gav vika i syd östra delen och rökdykningen avbröts till att begränsa brandspridning till omgivningen.

SKADA

Personskada **Ja**
Egendomskada **Ja**
Egendomsskada, beskr **total skadad byggnad**

Allmänheten försökte begränsa skador eller rädda människor

Okänt

DRABBADE PERSONER

PERSON 1, AVTRANSPORTERAD
Person **Man, 25 - 44**

RESURSER

Ambulans på plats **Ja**
Polis på plats **Ja**
Resursbeskrivning **polis och ambulans**

Resursrapport **se bilaga: Resursrapport**



HÄNDELSERAPPORT

BRAND

Allmänheten gjorde släckningsförsök	Okänt
Startobjekt	Okänt
Värmekälla	Annan eld, låga, troligtvis anlagd
Startutrymme	Försäljningslokal
Antal våningsplan ovan mark	1
Startvåning	1
Sprinkler	Fanns ej
Brandgasventilation	Fanns ej
Brandgasventilationens effekt	förbättra sikten vid livräddning
Branden pågick vid ankomst	Ja
Omfattning vid ankomst	Flera brandceller, samma byggnad
Slutlig omfattning	Flera brandceller, samma byggnad
Brandspridning via	Genombränning vägg, golv, tak
Rökspridning	Flera brandceller, samma byggnad
Rökspridning via	Genombränning vägg, golv, tak
Åtgärder	Vatten (mellantryck), >3000 liter vatten, Vatten från brandpost användes, Dimspik användes, Skärverkan från skärsläckare användes Andningsapparat användes Rökdykning (AFS), livräddning: 0.25 pt Rökdykning (AFS), egendomsskydd: 0.25 pt Rökdykning (ej AFS), egenskydd: 0.25 pt Brandgasventilation förekom - för att förbättra arbetsmiljön Räddningstjänstens fläktar användes Höjdfordon användes - för släckningsarbete - för håltagningsarbete Räddningstjänstens stegar användes - för dimspik

OMHÄNDERTAGANDE

Utrymning genomfördes	Ja
Utrymning (uppskattat antal personer)	8

ORSAK

Förmodad huvudorsak	Okänd
---------------------	--------------

LSO

LSO 1:2	Kriterier för räddningstjänst enl LSO 1:2 uppfyllda
Räddningstjänst avslutad	2018-08-20 05:00

BESKRIVNING

Händelseförlopp efter ankomst	genom förde rökdykning i livräddande syfte då vi inte visste om det fanns någon i lokalen. brand i stora delar av butiken tidigt så rökdykningen avbröts inom 15 minuter. Övergick till begränsa brandspridningen till några fler hus.
-------------------------------	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Trelleborg | Vellinge | Skurup

HÄNDELSERAPPORT

2024-02-20

Sida 3 av 3

Nr 2018000905

HÄNDELSERAPPORT

Arbetsmiljörisker max en slang längd in vid insatts

Egen utvärdering gick bra

UTVÄRDERING

Larmplan

Verksamheten hade ej en egen larmplan

Larmorganisation

Verksamheten hade ej en egen larmorganisation

BILAGDA FILER

Delade bilagor

Bild.jpg