



2023-03-23

D570

Trelleborg, Klagstorp 7:133-7:138 och del av 7:53

Markmiljöteknik, sanering



AVHJÄLPANDEÅTGÄRDER

Slutrapport-gamla bangården

Lomma 2023-03-23

PQ Geoteknik & Miljö AB

Upprättad av:


Benjamin Bjerg

Granskad av:


Erik Palmquist

PQ Geoteknik & Miljö AB

Adress
Järngatan 33
234 35 Lomma
www.pqab.se

Telefon
040-41 64 90
E-post
pqab@pqab.se

Org.nr
556628-1068
Bankgiro
5436-2249

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| 1. BAKGRUND | 3 |
| 1.1 ALLMÄNT..... | 3 |
| 1.2 PROJEKTOGANISATION – ADMINISTRATIVA UPPGIFTER | 4 |
| 1.3 BEGRÄNSNINGAR | 5 |
| 2. UNDERLAG OCH STYRANDE DOKUMENT | 5 |
| 2.1 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN | 5 |
| 2.2 FÖRARBETEN | 5 |
| 2.3 STYRANDE DOKUMENT | 5 |
| 3. MILJÖTEKNIKSA KONTROLLARBETEN | 7 |
| 3.1 ALLMÄNT..... | 7 |
| 3.2 FÄLTARBETEN | 7 |
| 3.3 LABORATORIUM OCH ANALYSER..... | 7 |
| 4. OMRÅDESBEKRIVNING OCH BEFINTLIGA MARKFÖRHÅLLANDEN | 7 |
| 4.1 LOKALISERING OCH OMRÅDESBEKRIVNING..... | 7 |
| 4.2 TOPOGRAFI | 8 |
| 4.3 JORDLAGER | 8 |
| 4.4 GRUNDVATTEN | 8 |
| 4.5 HISTORIK | 8 |
| 5. UTFÖRDA ARBETEN OCH KONTROLLER | 11 |
| 5.1 SANERING AV JORD INOM KLAGSTORP 7:133–7:138 | 11 |
| 5.2 SANERINGSOMråDET 7:137 | 12 |
| 5.3 BORTTAGNING AV ASFALT | 12 |
| 6. UTFÖRDA SANERINGSÅTGÄRDER..... | 14 |
| 7. UTFÖRD MILJÖKONTROLL | 14 |
| 7.1 JORD | 14 |
| 8. ÅTGÄRDER-RESULTAT | 17 |
| 8.1 ALLMÄNT..... | 17 |
| 9. MASSHANTERING OCH TRANSPORTER..... | 17 |
| 9.1 INKÖRT MATERIAL | 17 |
| 9.2 BORTTRANSPORTERADE MASSOR | 18 |
| 10. SLUTSATS – REKOMMENDATIONER..... | 18 |
| 11. LAGKRAV | 18 |

| | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Analysresultat-Jord, Sammanställning |
| Bilaga 2 | Analysresultat, laboratorieverifikat |
| Bilaga 3 | Analysresultat- laboratorieverifikat inkört material |
| Bilaga 4 | Mottagningsbevis-bortkört material |

1. Bakgrund

1.1 Allmänt

På uppdrag av, Tekniska Serviceförvaltningen i Trelleborgs kommun, kontakt Ovidijus Mazrimas, har PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) fungerat som kontrollgrupp under arbetet med avhjälpendeåtgärder för markföroreningar inom fastigheterna 7:133–7:138 och del av 7:53.

Föreliggande rapport behandlar området benämnt *bangård/tåg tidigare station*, inom vilket kända markföroreningar har grävts bort/sanerats. Inom området planeras nyetablering av villatomter inklusive GC-väg.

Inom markerad yta, se figur 1.1 nedan, har det tidigare funnits en spårdragning för järnvägstrafik. Järnvägslinjen var i drift från 1886 fram till att Klagstorps bangård lades ned mellan 1950-talet och början av 1960-talet. Området har efter nedläggning av järnvägen/banvallen, dels används för trädgårdsodling, dels har området varit en större grönyta utan verksamhet. Påträffade ämnen med halter över KM, har primärt varit arsenik och PAH, men även delvis aromater och bekämpningsmedel. Flera av aktuella ämnen påträffades i samband med en miljöteknisk undersökning, utförd av PQAB.

Kontrollgruppens uppgift har varit att genomföra kontroller enligt överenskommet kontrollprogram i anmälan om marksanering/omhändertagande av massor (anmälan via mail av Tekniska Serviceförvaltningen), daterat 220311 och enligt miljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trelleborgs beslut daterat 220613. Detta har omfattat okulär kontroll, provtagningar och analyser av jord från huvudområdet samt av schaktbottar inom området med påträffade markföroreningar.

Åtgärder ska vidtas tills åtgärdsmålen (ÅM) tillika KM (känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets nomenklatur), nås. Slutprovtagning av schaktbotten/-vägg har utförts efter avlägsnande av förorenad jord, alternativt dokumentation av schaktväggar. Återfyllnad har skett med jungfruliga/rena massor, alternativt inkördta massor med verifikat som styrker KM-kriteriet. Laboratorium har varit Eurofins Environmental Sweden AB. Vid saneringsarbetet har ca 2650 ton IFA-massor och ca 3700 ton MKM-massor, sändts till mottagningsanläggning Miljöfabriken och till godkänd slutdestination. För detaljer, se bilaga 4 och tabell 9.2.

Kontrollgruppen har under schaktarbetets gång kontrollerat att urgrävning, masshantering och transporter av förorenade massor till avfallsanläggningar skett enligt uppsatta mål i anmälan och beslut. Avhjälpendeåtgärder-marksanering och kontroll har utförts under oktober 2022 till februari 2023. Fastigheterna 7:133–7:138 är klassade som KM och mindre del av 7:53 (gc-väg/parkmiljö) är klassad som MKM (mindre känslig markanvändning). Även begreppen mindre än ringa risk för anläggningsändamål (MRR), IFA (Icke Farligt Avfall) och FA (farligt avfall) används nedan.

Resultaten av utförda kontrollarbeten visar att uppsatta mål inom arbetsområdet har uppnåtts för slutprover i schaktbotten i enlighet med anmälan och beslut. För mer detaljer, se även kap 10. slutsats och rekommendationer. Arbeten och resultat illustreras sammanfattande i figur 5.1–5.5 samt tabell 7.1–7.2. Översiktsbild över rubricerad fastighet och aktuellt områden visas i figur 1.1.



Figur 1.1 Översiktsbild över undersökningsområdet. Rödstreckad linje visar sanerings-/arbetsområdet, bangård/tågstation. Blåstreckad linje visar dels ny GC-väg, dels område som idag är klassad som parkmiljö. Inga förorenade massor över ÅM-KM har kvarlämnats inom arbetsområdet. Undantag gäller bitvis förhöjda halter längs juridisk tomtgräns i öster. Källa: Lantmäteriet.

1.2 Projektorganisation – Administrativa uppgifter

Arbetet som beskrivs i föreliggande rapport utfördes som en schakt- och saneringskontroll vid påträffade markföroreningar inom del av fastigheten. Administrativa uppgifter framgår av nedanstående information.

Objekt:

Klagstorp 7:133-7:138 och del av 7:53

Beställare:

Tekniska serviceförvalt, Tbg, org 212000-1199

Fastighetsägare:

Trelleborgs kommun

Adress:

Klagstorps Stationsväg, Trelleborg.

Miljökontrollant:

PQ Geoteknik & Miljö AB

Tillsynsmyndighet:

Tbg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö

Saneringsentreprenör:

VA Gruppen Entreprenad AB

Transport förurenad jord:

Malmö Lastbilcentral AB

Mottagare förurenad jord:

Miljöfabriken 2000 AB

1.3 Begränsningar

I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och analyspunkter att förekomma. PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) svarar för riktigheten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala miljömål, behöva vägas in.

2. Underlag och styrande dokument

2.1 Underlag för undersökningen

Följande handlingar och andra källor har använts:

- Anmälan/beslut, Trelleborgs kommun, daterad. å 220311 beslut 220613.
- Provgropsgrävning utförd av PQAB, 2022.
- Miljöteknisk markundersökning, Trelleborg, Klagstorp, PQAB, daterad 181214.
- Beställarens underlag har varit ritningar i pdf- från fastigheten i form av situationsplan

2.2 Förarbeten

Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik utförts omfattande:

- Genomgång av erhållna handlingar från beställaren
- Studie av internetbaserade flygbilder, kartor och rapporter
- Studie av SGUs geologiska kartblad och brunnssarkiv
- Studie av tidigare undersökningar utförda inom fastighetens närområde

2.3 Styrande dokument

Detta PM ansluter till Naturvårdsverkets (NVs) ramverk. ”Riktvärden för förorenad mark”, NV rapport 5976 men med ”Generella riktvärden för förorenad mark” å november 2022. Här till ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, handbok 2010:1 Naturvårdsverket, utgåva 1 februari 2010 har utgåtts från, se även Tabell 2.1.

Tabell 2.1. Styrande dokument.

| Undersökningsmetod | Standard eller annat styrande dokument |
|---|--|
| Planering och redovisning | |
| Fältplanering och utförande | Fälthandbok. Undersökningar av förurenade områden; SGF Rapport 2:2013. Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar; SGF Rapport 1:2013. |
| Beteckningssystem | SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt kompletterande SGF beteckningsblad 2016. |
| Fältundersökningar | |
| Jordprovtagning | Geoteknisk fälthandbok,; SGF Rapport 1:2013 |
| Miljöteknisk provtagning | Fälthandbok SGF Rapport 2:2013. |
| Laboratorieundersökningar | |
| Jordartsklassificering | SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004. |
| Kemiska analyser | Enligt laboratoriets kvalitetssystem. |
| Projektering, markföroringen | |
| Naturvårdsverkets rapport 5976 (september 2009). ”Riktvärden för förorenad mark”, inkl. nya riktvärden å nov 2022. | |
| Naturvårdsverkets rapport 5977 (december 2009). ”Riskbedömning av förurenade områden”. | |
| Naturvårdsverkets handbok 2010:1 utgåva 1 februari 2010, ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, Branschorganisationen Avfall Sveriges rapport 2019:01, ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förurenade massor” | |

Bedömningsgrunder

Uppmätta halter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, november 2022. De generella riktvärderna anger den föreningenshalt under vilken risken för negativa effekter för människor, miljö och grundvattenresurser normalt är acceptabel. Vilka riktvärden som används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i framtiden. Naturvårdsverket har tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvattenmiljö och grundvattenresurser antas kunna exponeras för föreningar på och från förorenade områden, se tabell 2.2.

Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för jord avseende känslig markanvändning (KM: bostäder, lekplatser, förskolor mm) och mindre känslig markanvändning (MKM: kontor, industrier, vägar mm). De generella riktvärderna baseras på att människor kan exponeras för föreningar i jord via oavsnittligt intag av förorenad jord, hudkontakt, inandning av damm, inandning av förångade föreningar, intag via grönsaker och bär samt intag av dricksvatten från en brunn belägen i det förorenade området. Alla dessa exponeringsvägar vägs in i de generella riktvärderna för känslig markanvändning medan intag via bär, grönsaker och dricksvatten inte ingår i riktvärderna för mindre känslig markanvändning. Dessutom ges markmiljön ett skydd beroende på tänkt markanvändning.

Eftersom i princip allt grundvatten är skyddsvärt, ger riktvärdet för känslig markanvändning ett skydd för grundvattnet inom det förorenade området medan riktvärdet för mindre känslig markanvändning skyddar grundvattnet 200 m nedströms det förorenade området. Ytvattenmiljön i intilliggande recipient ges alltid ett skydd, oavsett markanvändning.

Tabell 2.2. Skyddsobjekt och skyddsnivå som beaktas för KM och MKM (från Naturvårdsverkets rapport 5976).

| Skyddsobjekt | KM | MKM |
|---------------------------------|--|--|
| Människor som vistas på området | Heltidsvistelse | Deltidsvistelse |
| Markmiljön på området | Skydd av markens ekologiska funktion | Begränsat skydd av markens ekologiska funktion |
| Grundvatten | Grundvatten inom och intill området skyddas | Grundvatten 200 m nedströms området skyddas |
| Ytvatten | Skydd av ytvatten, skydd av vattenlevande organismer | Skydd av ytvatten, skydd av vattenlevande organismer |

Mindre än ringa risk (MRR)

Naturvårdsverket har tagit fram haltgränser för ämnen när risken för föreningsskada vid återvinningen av schaktmassor kan anses vara mindre än ringa (MRR). Om avfallet överskrider nivåer för mindre än ringa risk eller om återvinningen av andra skäl utgör en större miljörisk är det en indikation på att verksamheten ska anmälas eller tillståndsprövas. Bedömningar av vad som är mindre än ringa risk behöver dock göras i varje enskilt fall eftersom förutsättningarna ser olika ut på varje plats där avfall återvinns för anläggningsändamål. Områden där nivåerna för mindre än ringa risk inte bör tillämpas direkt utan en fördjupad bedömning är vattenskyddsområden, områden med risk för översvämning eller ras och Natura 2000-områden. Verksamhetsutövaren har ansvaret för att bedöma detta.

3. Miljötekniska kontrollarbeten

3.1 Allmänt

Den nu utförda schakt- och saneringskontrollen har omfattat följande moment:

- Inventering och fältbesök
- Avbaning och urgrävning av fyllnadsjord, byggrester och matjord, inom området för sanering av jordmassor
- Borttransport av jord/förorenade jordmassor till externa avfallsmottagare
- Hantering av tillfälliga upplag för massor inom området
- Kontroll, (provtagning och analys), av schaktvägg/-botten
- Laboratorieanalys av jordprover
- Redovisning och bedömning av erhållna resultat

3.2 Fältarbeten

PQAB har utfört schakt- och saneringskontroll av schaktbotten i samband med sanering/kvittbildning av jord inom området bangården. Här till har sanering kompletterats inom området benämnt *parkmiljö* enligt överenskommelse med miljöavdelningen i Trelleborg. Vilket medförde att saneringsytan utökades från vad som ursprungligen planerats/anmälts. Se även figur 1.1 ovan. Saneringsarbetet/kvittblivning av massor påbörjades oktober 2022 och slutbesiktning utfördes under februari månad 2023.

Arbetet utfördes under ledning av Benjamin Bjerg, PQAB. Prover har tagits med hjälp av grävmaskin tillhandahållen av entreprenör på plats alternativt med handhållen utrustning. I samband med arbetet med saneringen och kontrollen har löpande kontakt med beställare och miljöavdelningen i Trelleborg skett. Se även figur 5.5 nedan.

Tagna jordprover inom projektet utgörs vardera av ca 30 delprover, vilka homogeniseras och blandats till samlingsprov för varje provenhet (t.ex. en schaktbotten). Vid flacka schaktväggar uttogs slutprover som en enhetlig schaktbotten. I varje undersökningspunkt har jordlagerföljder noterats tillsammans med eventuella iakttagelser beträffande färg, lukt och jordens sammansättning. Om tydliga skikt med eller gränser mellan olika material förekom, t.ex. slaggslager eller jordlagergränser, fyllning/naturlig mineraljord, provtogs dessa separat. Uttagna jordprover har placerats i diffusionstäta plastpåsar. Provtagna jordmassor togs jordprover i schaktbotten med en maximal yta om 20×20 meter och schaktväggsprovtagning om 20×1 m för ett samlingsprov.

3.3 Laboratorium och analyser

Kemiska miljöanalyser har utförts på Eurofins Environmental Sweden AB ackrediterade laboratorium i Lidköping. Upptagna prover har analyserats med avseende på polyaromatiska kolväten (PAH), BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen), alifatiska och aromatiska (petroleum)kolväten samt 11 vanligt förekommande metaller. Här till har utvalda prover analyserats för bekämpningsmedel enligt överenskommelse med miljöavdelningen i Trelleborg.

4. Områdesbeskrivning och befintliga markförhållanden

4.1 Lokalisering och områdesbeskrivning

Undersökningsområdet har en yta av ca $5\ 500\ m^2$ och är beläget i den östra delen av Klagstorp tätort och ligger längs med Klagstorps Stationsväg i Klagstorp. Området utgörs idag av stora gräsytor och i övrigt av närliggande bostadsområden. Se även figur 4.1 nedan.



Figur 4.1. Översiktsbild över Klagstorp tätort, samt undersökningsområdet, bangården/tågstation, (markerat med rödstreckad linje). Källa Lantmäteriet.

4.2 Topografi

Inom undersökningsområdet, före utförd marksanering, var markytan relativt plan med nivåer invid tidigare utförda borrpunkter, mellan ca +29,6 i söder och +29,7 i norr. Se även miljö- och geoteknisk markundersökningsrapport, PQAB, daterad 181214.

4.3 Jordlager

Information om jordarterna har inhämtats från SGU, markundersökningsrapport å 181214 samt från de nu utförda avhjälpendeåtgärderna (saneringen). Förorenad jord domineras överst av ca 0,2 m gräsfär och därefter generellt över hela saneringsområdet av 0,2–0,5 matjord/fyllning med inslag av slagg, asfalt, bitvis tegel, byggrester, impregnerat trä, m.m. Därunder påträffas i huvudsak av naturligt avlagrad sandig siltig lermorän/lera.


4.4 Grundvatten

Ingen hantering av grundvatten har varit aktuellt i detta projekt. Enligt markundersökningsrapport å 181214 finns grundvatten på ca 4 m djup, ca 3 m under saneringsdjup.

4.5 Historik

Från historiskt kartmaterial och flygbilder framkommer att huvuddelen av undersökningsområdet utgörs av Klagstorps gamla bangård/tågstation.

När Malmö-Trelleborgs Järnväg (MTJ) öppnades 1886, söktes koncession för en förlängning från Trelleborg Nedre till Klagstorp, 14 km. Denna öppnades 16 december 1890 som Trelleborg-Klagstorps Järnväg (TKJ) och samtrafikerades med MTJ. 1892 togs initiativ till en förlängning från Klagstorp till Rydsgård. Koncessionen gick till Trelleborg-Rydsgård Järnvägsaktiebolag (TRJ). Den 20 april 1895 öppnades TRJ för allmän trafik. Klagstorps bangård lades ned mellan 1950-talet och början av 1960-talet och är idag ersatt med ett grönområde.



Figur 4.1 Aktuellt saneringsområde ungefär inom rött. Karta från tidigt 1900-talet. Källa: Lantmäteriet.



Figur 4.2 Aktuellt saneringsområde ungefär inom rött. Flygbild från 1940-talet. Källa: Lantmäteriet.



Figur 4.3 Aktuellt saneringsområde ungefär inom rött. Flygbild från 1960-talet. Källa: Lantmäteriet.



Figur 4.4 Aktuellt saneringsområde ungefär inom rött. Flygbild från 1970-talet. Källa: Lantmäteriet.



Figur 4.5 Aktuellt saneringsområde ungefär inom rött. Flygbild ungefär nutid. Källa: Lantmäteriet.

5. Utförda arbeten och kontroller

5.1 Sanering av jord inom Klagstorp 7:133–7:138

De avhjälpendeåtgärderna omfattar i grova drag, uppschaktning och borttransport av befintliga ytliga organiska jordan generellt ca 0–0,2 m, (översta mulljorden), inkl. jordmassor av siltig sand/siltig lera samt underliggande jordan mellan 0,2–0,5 med bitvis innehåll av byggrester, tegel, slagg, asfalkross, slipers m.m.

Se figur 5.1–5.5 nedan för översiktsbilder.

Sanering och kvittblivning av förorenade massor har utförts genom konventionell grävschakt och därefter borttransport med lastbil. Schakt har maximalt utförts fram till saneringsområdets yttre arbetsområden/tomtgränser och ner till underkant fyllning och därunder liggande naturlig mineraljord, se även figur 5.5 nedan.

Till stöd för utvärdering samt klassning och friklassning av de resultat som erhållits vid jordprovtagning, har de av tillsynsmyndigheten godkända mätbara åtgärdsmålen för avhjälpendeåtgärder med avseende på markföroringar i jord inom området använts. Åtgärdsmålen för jord har utgjorts av NV-KM. Provtagning av jord har utförts för att verifiera ”ren schaktbotten” inom en provtagningsyta, alternativt för bedömning av kvarlämnad markföroring i schaktvägg. Kontrollprovgropar har i vissa fall utförts inom arbetsområdet, för att innan schaktstart bedöma om jordmassor varit rena eller förorenade. Samtliga analysresultat redovisas i tabell 7.1–7.2. För översiktig situationsplan över saneringsområdet, se figur 5.5 nedan.

5.2 Saneringsområdet 7:137

Inom fastigheten 7:137, östra delen, påträffades lokalt förhöjda halter av oljekolväten och arsenik. Schaktning och sanering utfördes inom denna del av fastigheten till ett djup om ca 0,5-1,5 meter under befintlig markyta.

5.3 Saneringsområdet parkyta-del av fastigheten 7:53

I samband med arbetet inom GC-väg, omläggning av befintliga ledningar, påträffades jordmassor med innehåll av äldre slipers och slagg. I samråd med miljöavdelningen i Trelleborg, beslutades att sanera området. Detta arbete blev därmed ett tillägg till saneringsarbetet/ inskickad anmälan.

5.3 Borttagning av asfalt

I den nordvästra delen av arbetsområdet, har en yta om ca 100 m² asfalt tagits bort och körts till godkänd avfallsmottagare, se även figur 1.1 ovan.



Figur 5.1-A-B, visar pågående urschaktning av mark inom den östra delen av fastigheten 7:137. Samtliga massor påverkade av ”olja” och arsenik har körts bort.




Figur 5.2 visar sanerad schaktyta. Området uppdelat i schaktbotten 7 respektive 8. Rödstreckad linje, ungefärlig fördelning mellan rutor. Vy mot väst.



Figur 5.3 visar sanerad schaktyta. Området uppdelat i flera delytor. Vy mot norr.



Figur 5.4 visar sanerad yta. Samtliga schakthögar bortkörda. Området uppdelat i flera delytor. Vy mot söder.



Figur 5.5 Översiktlig situationsplan över saneringsområdet. Inom arbetsområdet har ett flertal ledningar påträffats och enligt överenskommelse med Tekniska Serviceförvaltningen i Trelleborgs kommun, har dessa grävts upp, lagts om alt. tagits bort. I samband med anläggning av ny GC-väg, påträffades gamla slipers, slagg m.m. inom området benämnt "parkyta. På Trelleborgs miljöenhets begäran, har även denna yta sanerats. Längs juridisk tomtgräns i öst, har halter strax över KM delvis lämnats kvar i schaktvägg, SV2 och SV4. Rödstreckad linje visar ungefärligt aktuellt arbetsområde. Svarta linjer visar indelning av ytor om max 400m².

6. Utförda saneringsåtgärder

6.1 Saneringsområdet

Schakt har utförts tills samtliga förorenade massor grävts bort och godkända halter, <KM, erhållits alternativt fram till juridisk tomtgräns. Se figur 5.1-5.3 och 5.5 och tabell 7.1–7.2.

7. Utförd miljökontroll

7.1 Jord

Resultaten från utförda analyser redovisas i sammanställning i tabell 7.1–7.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorieverifikat i bilaga 2. Jord har provtagits, analyserats och klassats enligt upprättat kontrollprogram och bedömts utifrån uppsatta mätbara åtgärdsmål.

Resultat från utförda kontroller inom arbetsområdet gällande kontrollprov, uppvisar att samtliga analyserade prov, har halter under Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärde för känslig mark (KM) i schaktbotten och alltså uppnår ÅM-KM. Längs juridisk tomtgräns i öst, har halter strax över KM delvis lämnats kvar i schaktvägg, SV2 och SV4.

Tabell 7.1. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller, PAH, pesticider och Cr 6 (mg/kgTS).

| Prov-punkt | Djup, mumy. | Jordart | As | Ba | Pb | Cd | Co | Cu | Cr | Hg | Ni | V | Zn | PAH-H | PAH-M | PAH-L | Dioron | Cr 6 | Anm/Kom. |
|----------------------|-------------|--------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------|------|----------|
| **Slagg 1 Perrong | | Slagg | 7,4 | 54 | 23 | 0,43 | 4,9 | 29 | 9,9 | 0,057 | 13 | 15 | 54 | 2,7 | 2 | 0,067 | | | Sanerat |
| Asfalt 1 | | Asfalt | | | | | | | | | | | | 57 | 39 | 5,1 | | | Sanerat |
| Betong 1 Perrong | | Betong | 1 | 130 | 4,2 | 0,25 | 3,2 | 6,3 | 9 | 0,011 | 7,3 | 15 | 23 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | 1,5 | Ok |
| Schakt hög 1 | | Grus/lera | 5,4 | 41 | 13 | 0,3 | 3,6 | 7,3 | 9,7 | 0,013 | 9,9 | 12 | 31 | 0,39 | 0,26 | 0,061 | | | Ok |
| Schakt hög 2 | | Grus/lera | 4,6 | 28 | 11 | 0,22 | 3,3 | 6,8 | 6,1 | 0,011 | 6,9 | 8,9 | 26 | 0,16 | 0,12 | 0,0225 | | | Ok |
| Schakt 1 | | Grus/lera | 2 | 20 | 5,9 | 0,1 | 2 | 5,8 | 4,8 | 0,005 | 5,2 | 6,4 | 29 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Ok |
| **Byggrester 1 | | Tegel/slagg | 4,1 | 73 | 20 | 0,32 | 2,9 | 9,7 | 8,8 | 0,022 | 6,5 | 17 | 140 | 5,3 | 4,4 | 0,21 | | | Sanerat |
| Sb 1 | 0,3 | Moränlera | 3,7 | 52 | 20 | 0,26 | 4,1 | 9,8 | 13 | 0,021 | 8,8 | 18 | 45 | 0,34 | 0,38 | 0,0225 | 0,0005 | | Ok |
| Sb 2 | 0,3 | Moränlera | 4,2 | 52 | 23 | 0,31 | 3,9 | 11 | 14 | 0,024 | 9,4 | 19 | 46 | 0,31 | 0,37 | 0,0225 | 0,0005 | | Ok |
| Sb 3 | 0,3 | Moränlera | 8,7 | 45 | 9,4 | 0,39 | 4,7 | 9,4 | 15 | 0,017 | 12 | 20 | 28 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | 0,0031 | | Ok |
| **Sb 4 | 0,3 | Moränlera | 27 | 26 | 12 | 0,1 | 3,1 | 7,4 | 8,1 | 0,025 | 7,4 | 9,9 | 28 | 0,35 | 0,23 | | 0,0082 | | Sanerat |
| Sb4b | 0,4 | Moränlera | 9,3 | 32 | 8,1 | 0,21 | 3,2 | 7,1 | 7,6 | 0,005 | 7,5 | 11 | 26 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Ok |
| **Sb 5 | 0,3 | Moränlera | 22 | 29 | 8,8 | 0,1 | 3,4 | 7,2 | 8,1 | 0,011 | 8 | 11 | 27 | 0,23 | 0,16 | 0,0225 | 0,0094 | | Sanerat |
| SB5b | 0,4 | Moränlera | 3,8 | 54 | 12 | 0,1 | 4,2 | 7,4 | 14 | 0,011 | 8,4 | 19 | 36 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Ok |
| Sb 6 Ytprov | 0,3 | Moränlera | 4,8 | 120 | 24 | 0,44 | 4,5 | 15 | 14 | 0,032 | 10 | 19 | 120 | 1 | 0,9 | 0,0225 | 0,0005 | | Ok |
| **Sb 6b Ytprov | 0,4 | Moränlera | 5,1 | 84 | 28 | 0,4 | 4,5 | 18 | 15 | 0,05 | 11 | 20 | 110 | 1,6 | 1,5 | 0,075 | | | Sanerat |
| Sb6 Sam.prov | 0,5 | Mulljord/grus/lera | 4,9 | 110 | 20 | 0,34 | 4,3 | 17 | 17 | 0,044 | 11 | 22 | 83 | 0,49 | 0,42 | 0,068 | | | Ok |
| Sb6+9 Vall | 0-0,3 | Grus/lera | 2,6 | 29 | 21 | 0,25 | 2,8 | 13 | 4,2 | 0,005 | 4,1 | 8,4 | 37 | 0,15 | 0,14 | 0,0225 | | | Ok |
| Sb7 | 0,3 | Moränlera | 7,6 | 39 | 16 | 0,22 | 3,2 | 8,4 | 7,2 | 0,02 | 7,7 | 9,9 | 55 | 0,88 | 0,64 | 0,12 | 0,019 | | Ok |
| Sb8 | 0,3 | Moränlera | 6,2 | 34 | 26 | 0,2 | 3,2 | 7,7 | 6,4 | 0,019 | 7,1 | 8,9 | 50 | 0,68 | 0,61 | 0,15 | 0,0005 | | Ok |
| Sb9 | 0,3 | Moränlera | 5,2 | 56 | 22 | 0,3 | 4,6 | 13 | 13 | 0,043 | 11 | 18 | 110 | 0,59 | 0,44 | 0,0225 | 0,0005 | | Ok |
| Sb 9b Sam.prov | 0,5 | Mulljord | 4,8 | 48 | 12 | 0,22 | 6,7 | 9,2 | 13 | 0,019 | 13 | 19 | 39 | 0,49 | 0,42 | 0,068 | | | Ok |
| Sb10 | 0,3 | Moränlera | 2,3 | 16 | 5,6 | 0,1 | 3,4 | 4,1 | 5,8 | 0,005 | 7,3 | 7,3 | 20 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | 0,0005 | | Ok |
| Sb11 | 0,3 | Moränlera | 3,6 | 31 | 41 | 0,1 | 3,4 | 6,4 | 7,9 | 0,035 | 7,9 | 11 | 26 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | 0,0005 | | Ok |
| **Sb12 | 0,3 | Moränlera | 11 | 28 | 11 | 0,21 | 3,6 | 7,2 | 7,8 | 0,012 | 8,5 | 10 | 31 | 0,4 | 0,25 | 0,0225 | 0,0061 | | Sanerat |
| Sb12b | 0,4 | Moränlera | 2,8 | 39 | 10 | 0,1 | 4,1 | 6,1 | 11 | 0,0055 | 8,1 | 14 | 29 | 0,5 | 0,33 | 0,0225 | | | Ok |
| **SB 13 | 0,3 | Moränlera | 110 | 43 | 11 | 0,1 | 3,8 | 9,3 | 14 | 0,011 | 9 | 10 | 84 | 0,31 | 0,2 | 0,0225 | 0,018 | | Sanerat |
| Sb 13b | 0,35-0,4 | Moränlera | 3,2 | 48 | 13 | 0,1 | 3,6 | 7 | 14 | 0,0055 | 8,3 | 17 | 40 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Ok |
| **SB 14 | 0,3 | Moränlera | 15 | 41 | 9,4 | 0,48 | 3,9 | 8 | 6,5 | 0,005 | 9,5 | 10 | 31 | 0,14 | 0,0375 | 0,0225 | 0,0049 | | Sanerat |
| Sb 14b | 0,35-0,4 | Moränlera | 3,8 | 56 | 17 | 0,25 | 5,3 | 10 | 17 | 0,018 | 14 | 20 | 40 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Ok |
| **SB 15 | 0,4-0,45 | Moränlera | 23 | 26 | 11 | 0,6 | 3,3 | 10 | 11 | 0,013 | 8,6 | 12 | 67 | 0,86 | 0,52 | 0,068 | 0,0005 | | Sanerat |
| **Sb15b | 0,4 | Moränlera | 50 | 59 | 12 | 0,1 | 6,8 | 11 | 18 | 0,029 | 16 | 23 | 38 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Sanerat |
| Sb 15 C (A) | 0,45-2,2 | Moränlera | 4,6 | 61 | 10 | 0,24 | 5,4 | 13 | 20 | 0,021 | 19 | 20 | 36 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Ok |
| Sb 15 C (B) | 0,45-2,2 | Moränlera | 6 | 60 | 11 | 0,34 | 7,4 | 12 | 21 | 0,023 | 22 | 22 | 37 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Ok |
| **SB 16 | 0,2-0,3 | Moränlera | 19 | 34 | 13 | 0,56 | 3,9 | 12 | 6 | 0,005 | 7,5 | 14 | 45 | 35 | 31 | 3,7 | 0,0038 | | Sanerat |
| **SB 16a | 0,3-0,4 | Moränlera | 15 | 49 | 15 | 0,5 | 4,3 | 9,4 | 8,2 | 0,017 | 9,5 | 12 | 79 | 2,7 | 1 | 0,11 | | | Sanerat |
| **Sb16 b | 0,3-0,4 | Moränlera | 18 | 22 | 10 | 0,42 | 3,1 | 6 | 7,1 | 0,011 | 7,5 | 9,1 | 27 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | | | Sanerat |
| Pg-Sb 16c | 0,7 | Moränlera | 6,5 | 33 | 7,4 | 0,28 | 3,6 | 6 | 6,4 | 0,005 | 9,5 | 8,5 | 25 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Ok |
| Pg1-sam. prov Sb16 | 0-0,5 | Moränlera | 4,7 | 44 | 16 | 0,28 | 3,5 | 11 | 9,7 | 0,026 | 7,8 | 13 | 48 | 0,46 | 0,34 | 0,064 | | | Ok |
| Sb 17 | 0,3-0,4 | Moränlera | 4 | 30 | 11 | 0,27 | 3,4 | 9,4 | 8,7 | 0,016 | 7,8 | 12 | 28 | 0,13 | 0,12 | 0,0225 | | | Ok |
| Sv 1 Öst schaktgrupp | 0,5-1,5 | Moränlera | 3,3 | 57 | 14 | 0,25 | 5,1 | 8,9 | 17 | 0,014 | 11 | 22 | 41 | 0,055 | 0,0375 | 0,0225 | | | Ok |

Forts. Tabell 7.1. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller, PAH, pesticider och Cr 6 (mg/kgTS).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|--|------------|
| SV 1 | 0-0,3 | sandig mulljord | 6,4 | 29 | 14 | 0,27 | 3,3 | 10 | 8,6 | 0,015 | 8,5 | 12 | 38 | 0,5 | 0,36 | 0,073 | 0,0021 | | Ok |
| **SV 2 | 0-0,3 | sandig mulljord | 11 | 25 | 14 | 0,35 | 3,2 | 10 | 7,9 | 0,013 | 8,6 | 11 | 40 | 0,51 | 0,35 | 0,07 | 0,0011 | | Resthalter |
| SV 3 | 0-0,3 | sandig mulljord | 6,5 | 26 | 17 | 0,28 | 2,8 | 14 | 6,6 | 0,022 | 7,2 | 9,7 | 44 | 0,59 | 0,39 | 0,061 | 0,0005 | | Ok |
| **SV 4 | 0-0,3 | sandig mulljord | 15 | 29 | 13 | 0,41 | 3,2 | 9,8 | 8,3 | 0,012 | 8 | 12 | 38 | 0,94 | 0,55 | 0,063 | 0,0005 | | Resthalter |
| MRR enligt NV | | | 10 | - | 20 | 0,2 | - | 40 | 40 | 0,1 | 35 | - | 120 | 0,5 | 2 | 0,6 | | | |
| KM enligt NV | | | 10 | 200 | 50 | 0,8 | 15 | 80 | 80 | 0,25 | 40 | 100 | 250 | 1 | 3,5 | 3 | | | |
| MKM enligt NV | | | 25 | 300 | 400 | 12 | 35 | 200 | 150 | 2,5 | 120 | 200 | 500 | 10 | 20 | 15 | | | |

Förklaringar

Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när detektionsgräns underrättigs (<-värden).

Grön färg Markerar att halten understiger KM

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA

**Förörenad yta, bortsanerad

Tabell 7.2 Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p "olja", (mg/kgTS).

| Prov-punkt | Djup, m.u.my. | Jordart | Bensen | Toluen | Etyl-bensen | Xylen | Alif >C5-C8 | Alif >C8-C10 | Alif >C10-C12 | Alif >C12-C16 | Alif >C5-C16 | Alif >C16-C35 | Arom >C8-C10 | Arom >C10-C16 | Arom >C16-C35 | Anm/ Kom. |
|-------------------|---------------|--------------------|----------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| **Slagg 1 Perrong | | Slagg | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | 0,85 | Sanerat |
| Asfalt 1 | | Asfalt | | | | | | | | | | | | | | Sanerat |
| Betong 1 Perrong | | Betong | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Schakt hög 1 | | Grus/lera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Schakt hög 2 | | Grus/lera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Schakt 1 | | Grus/lera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **Bygg-rester 1 | | Tegel/slagg | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | 1,5 | Sanerat |
| Sb 1 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb 2 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb 3 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **Sb 4 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Sanerat |
| Sb4b | 0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **Sb 5 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Sanerat |
| SB5b | 0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb 6 Ytprov | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **Sb 6b Ytprov | 0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Sanerat |
| Sb6 Sam.prov | 0,5 | Mulljord/grus/lera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb6+9 Vall | 0-0,3 | Grus/lera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb7 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | 0,96 | < 0,50 | Ok |
| Sb8 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | 1,2 | < 0,50 | Ok |
| Sb9 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb 9b Sam.prov | 0,5 | Mulljord | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb10 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb11 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **Sb12 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Sanerat |
| Sb12b | 0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **SB 13 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Sanerat |
| Sb 13b | 0,35-0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **SB 14 | 0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Sanerat |

Forts. Tabell 7.2 Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p "olja", (mg/kgTS).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--------|------------|
| Sb 14b | 0,35-0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **SB 15 | 0,4-0,45 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | 12 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Sanerat |
| **Sb15b | 0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Sanerat |
| Sb 15 C (A) | 0,45-2,2 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb 15 C (B) | 0,45-2,2 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **SB 16 | 0,2-0,3 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | 70 | < 4,0 | 7,6 | 16 | Sanerat |
| **SB 16a | 0,3-0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | 18 | < 4,0 | < 0,90 | 0,76 | Sanerat |
| **Sb16 b | 0,3-0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | 1,1 | < 0,50 | Sanerat |
| Pg-Sb 16c | 0,7 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Pg1-sam. prov Sb16 | 0-0,5 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sb 17 | 0,3-0,4 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| Sv 1 Öst schaktgrupp | 0,5-1,5 | Moränlera | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| SV 1 | 0-0,3 | sandig mulljord | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **SV 2 | 0-0,3 | sandig mulljord | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Resthalter |
| SV 3 | 0-0,3 | sandig mulljord | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Ok |
| **SV 4 | 0-0,3 | sandig mulljord | < 0,0035 | < 0,10 | < 0,10 | < 5,0 | < 3,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 9,0 | < 10 | < 4,0 | < 0,90 | < 0,50 | Resthalter |
| NV-KM | | | 0,012 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 3 | 10 |
| NV-MKM | | | 0,04 | 40 | 50 | 50 | 150 | 120 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 50 | 15 | 30 |
| FA | | | | 1000 | | | 1000 | | 10000 | | - | 10000 | 1000 | | 1000 |

Förklaringar

Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när detektionsgräns underrättas (<-värdet).

Grön färg Markerar att halten understiger KM

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA

*Klassning enligt tabell 7.1

**Förörenad yta, bortsanerad

Vid rapporterade "mindre än"värdet har halva det utsvarande värdet här angetts, i ljusblå färg.

8. Åtgärder-Resultat

8.1 Allmänt

Syftet med saneringskontrollen har varit att tillse att saneringen uppnått åtgärdsmålen samt att saneringsarbetet i övrigt följt gällande lagar och regelverk. Resultat från utförd undersökning gällande markprover efter slutsanering, uppvisar att samtliga analyserade slutprover av schaktbottnar har halter under åtgärdsmålen (ÅM), d.v.s. Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärde för känslig mark (KM). Längs juridisk tomtgräns i öst (utanför arbetsområdet), har bitvis ämnen över KM kvarlämnats. Se även kap 10 nedan.

9. Masshantering och transporter

9.1 Inkört material

Inkört material till fastigheterna utgörs av rent material från bergtäkt, i form av bergkross i olika fraktioner. Härtill har externa massor körts in, från Lund och Smygehamn och redovisas sammantälldt i tabell 9.1 nedan. Allt inkört material uppfyller KM-kriteriet. Se även bilaga 4-Verifikat.

Tabell 9.1. Inkörda godkända jordmassor.

| Material | Mängd | Avsändare | Mottagare |
|----------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Lera | Tot:1221 ton | Lund Stora Råby 33:25 | Klagstorp (Bangård) |
| Matjord | Tot:2089 ton | Smygehamn Östra Torp 15:19 | Klagstorp (Bangård) |

9.2 Borttransporterade massor

Den totala mängden förorenad jord som transporterats från fastigheten för externt omhändertagande redovisas sammanställt i tabell 9.2 nedan. Mottagarna har haft tillstånd att transportera och hantera aktuella massor. Se [bilaga 3-Mottagningsbevis](#), för detaljer. Förorenade jordmassor har körts till godkänd mottagare (Miljöfabriken) med godkänd transportör.

Tabell 9.2. Borttransporterade förorenade jordmassor.

| Material | Mängd | Avfallsmottagare | Mottagningsanläggning |
|-------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Matjord IFA | Tot: 2656,28 ton | Miljöfabriken | Trelleborg |
| Betong MKM | Tot: 3707,32 ton | Miljöfabriken | Trelleborg |
| Asfalt | Tot: 21,06 ton | Miljöfabriken | Trelleborg |

10. Slutsats – Rekommendationer

Målet för avhjälpendeåtgärderna har varit att bortschakta och omhänderta jordmassor med halter över ÅM/KM. Förorenade jordmassor har körts till godkänd mottagare med godkänd transportör.

Efter avslutad sanering med delvis förklassificering av schaktmassor, kan konstateras att inom sanerat område inte visar på några rester av föroreningar med halter över ÅM/KM. Undantag gäller bitvis ämneshalter över KM längs juridisk tomtgräns i öst mellan 0-0,3 meter under markytan. Uppmätta halter är förhållandevis låga, och bedöms vara mycket stabila.

Risk kan allmänt uttryckas som sannolikheten för och konsekvensen av en händelse som kan medföra skada på exempelvis människors hälsa eller miljön. För att ett förorenat område ska utgöra en risk för människa krävs en föroreningskälla där föroreningen är tillgänglig eller kan transporteras till platser där den kan orsaka exponering. Eftersom det konstaterats att inga föroreningshalter över ÅM/KM längre finns inom fastigheten/saneringsområdet, bedöms heller inga förhöjda risker föreligga eller några åtgärder eller vidare kontroller behöva utföras. De avhjälpendeåtgärderna inom saneringsområdet, kan således anses avslutade.

Härvid rekommenderas att området skall anses som åtgärdat som planerat och enligt ställda krav och därmed godkännas för planerad användning.

11. Lagkrav

Som konsult har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade föroreningar m.m. Påträffade föroreningar har informerats om och behandlats i denna rapport.

Därefter gäller upplysningsskyldighet enligt 10 kapitel Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell tillsynsmyndighet, (här Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen i Trelleborgs kommun).

**D570_Trelleborg_Klostorp_Miljøundersökning
SAMMANTÄVLING ORGANISK OCH MINERALDURD**

Baserat på Datas 2012

| Proportion: | Djup m/sträng | Indent: | Asensik As (mg/kg Tg) | Barium Ba (mg/kg Tg) | Bly Pb (mg/kg Tg) | Kadmium Cd (mg/kg Tg) | Kobolt Co (mg/kg Tg) | Koppar Cu (mg/kg Tg) | Krom Cr (mg/kg Tg) | Kviksilver Hg (mg/kg Tg) | Nickel Ni (mg/kg Tg) | Pan-H (mg/kg Tg) | Pan+M (mg/kg Tg) | Zink Zn (mg/kg Tg) | Bekräftad (Dosen) | Kron 6 |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Sjö 1 - Svartvatten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adult 1 | | Adult | 7.4 | 54 | 23 | 0.43 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 9 | 0.057 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| Adult 2 | | Brown | 1 | 130 | 42 | 0.25 | 0.6 | 2 | 0.2 | 17 | 0.031 | 7.3 | 15 | 23 | 23 | |
| Adult 3 | | Grön | 5.1 | 14 | 13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 10 | 0.031 | 5.1 | 12 | 0.07 | 0.07 | |
| Adult 4 | | Grön | 4.9 | 38 | 11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 10 | 0.031 | 5.1 | 12 | 0.07 | 0.07 | |
| Adult 5 | | Grön | 4.9 | 45 | 11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 10 | 0.031 | 5.1 | 12 | 0.07 | 0.07 | |
| Adult 6 | | Grön | 4.9 | 38 | 11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 10 | 0.031 | 5.1 | 12 | 0.07 | 0.07 | |
| Adult 7 | | Grön | 4.9 | 38 | 11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 10 | 0.031 | 5.1 | 12 | 0.07 | 0.07 | |
| Bryozoer 1 | | Tavel/Blad | 4.1 | 73 | 20 | 0.26 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 8.8 | 0.022 | 6.5 | 17 | 140 | 140 | |
| Sjö 1 | 0.3 | Moränvatten | 3.7 | 52 | 20 | 0.26 | 4.1 | 9.8 | 1.9 | 18 | 0.021 | 8.8 | 18 | 45 | 5.3 | |
| Sjö 2 | 0.3 | Moränvatten | 4.2 | 52 | 21 | 0.31 | 3.9 | 11 | 14 | 19 | 0.024 | 9.4 | 19 | 46 | 0.37 | |
| Sjö 3 | 0.3 | Moränvatten | 8.7 | 45 | 9.4 | 0.39 | 4.7 | 9.4 | 15 | 0.017 | 7.4 | 12 | 20 | 28 | 0.38 | |
| Sjö 4 | 0.3 | Moränvatten | 25 | 32 | 8.1 | 0.21 | 3.1 | 7.4 | 8.1 | 0.025 | 7.4 | 12 | 35 | 0.23 | 0.031 | |
| Sjö 5 | 0.4 | Moränvatten | 5.3 | 32 | 8.1 | 0.21 | 3.2 | 7.1 | 7.6 | 0.026 | 7.5 | 11 | 26 | 0.23 | 0.092 | |
| Sjö 6 | 0.3 | Moränvatten | 27 | 20 | 8.1 | 0.21 | 3.1 | 7.2 | 8.1 | 0.021 | 7.5 | 11 | 27 | 0.23 | 0.094 | |
| Sjö 6 Mjölk | 0.3 | Moränvatten | 5.4 | 34 | 8.1 | 0.21 | 3.1 | 7.4 | 8.1 | 0.021 | 8 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | |
| Sjö 6 Ytter | 0.4 | Moränvatten | 4.9 | 84 | 24 | 0.44 | 4.5 | 15 | 18 | 0.033 | 10 | 10 | 120 | 1 | 1.6 | |
| Sjö 6 vatten 1-3 | 0.5 | Moränvatten | 4.9 | 110 | 20 | 0.4 | 4.5 | 15 | 17 | 0.044 | 11 | 22 | 83 | 0.49 | 0.42 | |
| Sjö 6 vatt 1 | 0.3 | Moränvatten | 2.6 | 29 | 21 | 0.34 | 4.3 | 17 | 4.2 | 0.020 | 4.1 | 8.4 | 37 | 0.34 | 0.068 | |
| Sjö 7 | 0.3 | Moränvatten | 7.6 | 39 | 16 | 0.22 | 3.2 | 8.4 | 7.2 | 0.022 | 7.7 | 9.9 | 55 | 0.58 | 0.64 | |
| Sjö 8 | 0.3 | Moränvatten | 6.2 | 34 | 26 | 0.2 | 3.2 | 8.6 | 7.2 | 0.022 | 7.7 | 6.4 | 50 | 0.68 | 0.12 | |
| Sjö 9 | 0.3 | Moränvatten | 5.2 | 56 | 22 | 0.3 | 4.6 | 13 | 3.5 | 0.023 | 11 | 13 | 38 | 0.59 | 0.15 | |
| Sjö 9 princip 1-6 | 0.5 | Moränvatten | 4.8 | 48 | 12 | 0.22 | 6.7 | 9.2 | 11 | 0.019 | 11 | 11 | 39 | 0.69 | 0.44 | |
| Sjö 10 | 0.3 | Moränvatten | 3.2 | 53 | 16 | 0.21 | 3.1 | 5.1 | 5.2 | 0.021 | 7.3 | 12 | 20 | 0.21 | 0.068 | |
| Sjö 11 | 0.3 | Moränvatten | 3.2 | 53 | 11 | 0.21 | 3.1 | 5.1 | 5.2 | 0.021 | 7.3 | 11 | 33 | 0.21 | 0.068 | |
| Sjö 12 | 0.3 | Moränvatten | 11 | 36 | 10 | 0.21 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 0.021 | 11 | 11 | 33 | 0.4 | 0.068 | |
| Sjö 13 | 0.3 | Moränvatten | 2.8 | 39 | 10 | 0.21 | 3.1 | 6.1 | 11 | 0.021 | 8.5 | 14 | 29 | 0.5 | 0.33 | |
| Sjö 13 0.3-0.4 | 0.3 | Moränvatten | 3.2 | 43 | 11 | 0.21 | 3.8 | 9.3 | 14 | 0.021 | 9 | 10 | 84 | 0.31 | 0.2 | |
| Sjö 14 | 0.3 | Moränvatten | 15 | 41 | 9.4 | 0.48 | 7 | 14 | 17 | 0.020 | 8.3 | 17 | 40 | 0.36 | 0.039 | |
| Sjö 14b | 0.3-0.4 | Moränvatten | 3.8 | 56 | 17 | 0.25 | 5.3 | 10 | 3.5 | 0.020 | 8 | 10 | 31 | 0.14 | 0.049 | |
| Sjö 15 | 0.4-0.5 | Moränvatten | 2.6 | 36 | 11 | 0.21 | 3.1 | 5.3 | 10 | 0.018 | 14 | 20 | 40 | 0.21 | 0.025 | |
| Sjö 15 | 0.4 | Moränvatten | 5.0 | 59 | 12 | 0.21 | 3.1 | 5.3 | 11 | 0.019 | 13 | 19 | 39 | 0.59 | 0.44 | |
| Sjö 16 | 0.4 | Moränvatten | 4.9 | 40 | 10 | 0.21 | 3.1 | 5.3 | 11 | 0.019 | 13 | 19 | 39 | 0.49 | 0.42 | |
| Sjö 16 C1a | 0.2-0.3 | Moränvatten | 5.0 | 59 | 11 | 0.21 | 3.1 | 5.3 | 11 | 0.019 | 13 | 19 | 39 | 0.49 | 0.42 | |
| Sjö 16 C1b | 0.4-0.5 | Moränvatten | 5.0 | 59 | 11 | 0.21 | 3.1 | 5.3 | 11 | 0.019 | 13 | 19 | 39 | 0.49 | 0.42 | |
| Sjö 16 | 0.3-0.4 | Moränvatten | 19 | 34 | 13 | 0.56 | 3.9 | 12 | 6 | 0.021 | 2.5 | 14 | 45 | 35 | 3.7 | |
| Sjö 16 b | 0.3-0.4 | Moränvatten | 15 | 49 | 15 | 0.5 | 4.3 | 9.4 | 12 | 0.017 | 9.5 | 12 | 79 | 2.7 | 1 | |
| Sjö 16 c | 0.3-0.4 | Moränvatten | 18 | 22 | 10 | 0.42 | 3.1 | 6 | 7.3 | 0.011 | 7.5 | 9.1 | 27 | 0.15 | 0.23 | |
| Sjö 16c | 0.5 | Moränvatten | 6.3 | 33 | 7.4 | 0.28 | 3.6 | 6 | 6.4 | 0.020 | 8.5 | 13 | 48 | 0.46 | 0.064 | |
| Sjö 17 | 0.3-0.4 | Moränvatten | 4.7 | 44 | 16 | 0.28 | 3.5 | 11 | 9.7 | 0.026 | 7.8 | 13 | 38 | 0.13 | 0.068 | |
| Sjö 17 | 0.3-0.4 | Moränvatten | 4 | 30 | 11 | 0.27 | 3.4 | 9.4 | 8.7 | 0.016 | 7.8 | 12 | 28 | 0.13 | 0.068 | |
| Sjö 17 | 0.3-0.4 | Moränvatten | 5.3 | 37 | 14 | 0.25 | 5.1 | 9.5 | 17 | 0.014 | 11 | 12 | 38 | 0.13 | 0.068 | |
| Sjö 17 | 0.3-0.4 | Söder om älven | 5.2 | 37 | 14 | 0.25 | 5.1 | 9.5 | 17 | 0.014 | 11 | 12 | 38 | 0.13 | 0.068 | |
| Sjö 17 | 0.3-0.4 | Söder om älven | 1 | 37 | 14 | 0.25 | 5.1 | 9.5 | 17 | 0.014 | 11 | 12 | 38 | 0.13 | 0.068 | |
| Sjö 18 | 0.3-0.4 | Söder om älven | 5.3 | 37 | 14 | 0.25 | 5.1 | 9.5 | 17 | 0.014 | 11 | 12 | 38 | 0.13 | 0.068 | |
| Sjö 18 | 0.3-0.4 | Söder om älven | 15 | 29 | 11 | 0.28 | 3.8 | 14 | 6.6 | 0.022 | 7.2 | 11 | 29 | 0.13 | 0.068 | |
| KM miljö NV | | | 10 | - | 20 | 0.2 | 15 | 40 | 0.1 | 35 | 100 | 120 | 250 | 1 | 2 | |
| KM miljö NV | | | 10 | 200 | 50 | 0.2 | 12 | 35 | 0.1 | 40 | 100 | 120 | 250 | 10 | 15 | |
| KM miljö NV | | | 100 | 5000 | 1000 | 0.2 | 12 | 35 | 0.1 | 40 | 1000 | 1200 | 2500 | 50 | 100 | |
| KM miljö NV | | | 45 | 45 | 45 | 0.2 | 12 | 35 | 0.1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| KM miljö NV | | | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 12 | 35 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| KM miljö NV | | | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 35 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| KM miljö NV | | | 111 | 46 | 15 | 0.2 | 12 | 35 | 0.1 | 111 | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| KM miljö NV | | | 110 | 130 | 41 | 0.2 | 12 | 35 | 0.1 | 110 | 130 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| KM miljö NV | | | Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Ann 1. Miljöparametrar

Geol

Gul

Orange

Röd

Rö

**D570 Klagstorp
SAMTLIGA PROVER, FYLNING, ORGANISKT OCH MINERALIÖRT**

| Jordprover-c-DUJ, av PQGB 2023 (mf/g TS). | | MILJÖANALYSER JORD-SAMMANSTÄLLNING | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Provpunkt nr | Djup, m.u.n.v. | Jordart | Bensen | Toluen | Etylbenseni | Xylen | Alfater >C5-C8 | Alfater >C8-C10 | Alfater >C10-C12 | Alfater >C12-C16 | Alfater >C16-C35 | Aromater >C10-C16 | Aromater >C16-C35 | Oljetyp 0 |
| Slagb 1:Perpong | | Asfalt | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Afslit 1 | | Beton | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Schaktgö 1 | | Grus/lera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Schakt 1 | | Grus/lera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Byggester 1 | | Tegel/slagb | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb 1 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb 2 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb 3 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb 4 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb4b 0,4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb5 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb5b 0,4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb6 1:prov 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb6 1b: Ytprov 0,4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb6 prongtop 1:3 0,5 | | Mulljord/grus/lera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb6+Vall 0,-0,3 | | Grus/lera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb7 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb8 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb9 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb9b prongtop 1:-6 0,5 | | Mulljord | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb10 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb11 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb12 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb12b 0,4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb13 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb13b 0,-0,5:0,4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb14 0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb14b 0,-0,5:0,4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb15 0,-0,4:5 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Ospec |
| Sb15b 0,4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb15 C(A) 0,-0,5:2,2 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb15 C(B) 0,-0,5:2,2 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb16 0,2-0,3 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb16a 0,3:0,4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Sb16b 0,-0,3:4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Utgång |
| Pg-Sb 16c 0,7 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | - |
| Pg1:sam-prov Sb16 0,0-5 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | - |
| Sb 17 0,3-0,4 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | - |
| Sv 1 0,5-1,5 | | Moränlera | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | - |
| SV 1 0,3 | | sandig mulljord | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | - |
| SV 2 0,3 | | sandig mulljord | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | - |
| SV 3 0,3 | | sandig mulljord | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | - |
| SV 4 0,3 | | sandig mulljord | <0.0035 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | - |
| min | | | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.100 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.1 | - |
| max | | | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.100 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.1 | - |
| Antal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| NV-KM | 0,012 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| NV-MKM | 0,04 | 40 | 50 | 50 | 150 | 120 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| FA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - |

Ann 1: Markeras att halten underliggande MRR har normal detektionsgräns underliggande (värden). Klassning MRR-masser.
 Markeras att halten i intervall KM-MKA. Klassning KM-MKA-masser.
 Markeras att halva i intervall KM-MKA-FKA. Klassning KM-MKA-FKA-masser.
 Markeras halva i intervall FA-KMA. Klassning FA-KMA-masser.
 Markeras halva i intervall FA. Klassning FA-masser.

*) klassning från PAH metaller, se bilaga 1A



2023-03-23

D570

Trelleborg, Klagstorp 7:133-7:138 och del av 7:53
Markmiljöteknik, sanering

BILAGA 2

Laboratorieanalyser, verifikat – JORD

Sida 1 Denna försättssida
Sida 2-163 Jordanalyser

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-221736-01
EUSELI2-01073594

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240111 | | | Provtagare | BB |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning: | | | | | |
| Matris: | Jord | | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-26 | | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | | |
| Provmarkering: | Byggrester 1 | | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref | |
| Torrsubstans | 91.6 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 | a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 | a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | 0.64 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | 0.88 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | 1.5 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | 0.79 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | 0.80 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 1.7 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | 0.72 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.57 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenso(a,h)antracen | 0.16 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | 0.18 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | 0.056 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.94 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | 0.13 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | 1.9 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 1.4 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.54 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.21 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 4.4 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 5.3 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 4.7 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 5.2 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 9.9 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 4.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 73 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | | | | | |
|----------------|--------------|----------|-----|---|----|
| Kadmium Cd | 0.32 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 2.9 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 9.7 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 8.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.022 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 6.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 17 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 140 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-239397-01
EUSELI2-01073591

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240094 | | | Provtagare | BB |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning: | | | | | |
| Matris: | Jord | | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-15 | | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | | |
| Provmarkning: | Sb7 0,3m | | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref | |
| Torrsubstans | 92.8 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 | b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 | b) |
| Aromater >C10-C16 | 0.96 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | b) |
| Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.12 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.12 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.31 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.12 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.091 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | 0.085 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.17 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.24 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.10 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.12 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.64 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.88 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.78 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.86 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 1.6 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 7.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 39 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 16 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.2 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 8.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 7.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.020 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 7.7 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 9.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 55 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | 9.6 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 19 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-221698-01
EUSELI2-01073594

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240110 | | | Provtagare | BB |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning: | | | | | |
| Matris: | Jord | | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-26 | | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | | |
| Provmärkning: | Schakt 1 | | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref | |
| Torrsubstans | 93.0 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 | a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 | a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 2.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 5.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | 5 a | | | | ISO 11885:2009 | |
|----------------|-------------------|----------|-----|---|----------------|--|
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Kobolt Co | 2.0 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Koppar Cu | 5.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Krom Cr | 4.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Kvicksilver Hg | < 0.010 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) | |
| Nickel Ni | 5.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Vanadin V | 6.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Zink Zn | 29 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg
Järngatan 33
234 35 LOMMA

AR-22-SL-230457-01

EUSELI2-01073601

Kundnummer: SL8437711

Uppdragsmärkn.
D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240148 | Provtagare | BB | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-04 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | |
| Provmarkning: | SV 1 0,3 | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Törrsubstans | 90.9 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärande.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.063 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.067 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.17 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.069 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.055 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | 0.043 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.079 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.13 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.12 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.057 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.073 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.36 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.50 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.44 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.49 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 0.93 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 6.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 29 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.27 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.3 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 8.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.015 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 8.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 38 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 2.1 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg
Järngatan 33
234 35 LOMMA

AR-22-SL-230458-01

EUSELI2-01073601

Kundnummer: SL8437711

Uppdragsmärkn.
D570 Klagstorp-Sanerin

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240149 | Provtagare | BB | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-04 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | |
| Provmarkning: | SV 2 0,3 | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Törrsubstans | 94.8 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärande.

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.064 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.068 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.17 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.072 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.056 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | 0.040 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.073 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.13 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.12 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.061 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.070 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.35 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.51 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.45 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa övriga PAH | 0.48 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa totala PAH16 | 0.93 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Arsenik As | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 25 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.35 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.2 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 7.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.013 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 8.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 40 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 1.1 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg
Järngatan 33
234 35 LOMMA

AR-22-SL-230459-01

EUSELI2-01073601

Kundnummer: SL8437711

Uppdragsmärkn.
D570 Klagstorp-Sanerin

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240150 | Provtagare | BB | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-04 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | |
| Provmarkning: | SV 3 0,3 | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Törrsubstans | 92.6 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylksener/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärande.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.081 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.083 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.20 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.073 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.061 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | 0.031 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantron | 0.096 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.14 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.12 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.075 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.061 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.39 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.59 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.51 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.52 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 1.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 6.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 26 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 17 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.28 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 2.8 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 6.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.022 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 7.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 9.7 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 44 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | 12 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg
Järngatan 33
234 35 LOMMA

AR-22-SL-230460-01

EUSELI2-01073601

Kundnummer: SL8437711

Uppdragsmärkn.
D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240151 | Provtagare | BB | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-04 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | |
| Provmarkning: | SV 4 0,3 | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Törrsubstans | 93.7 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylksener/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärande.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.13 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.12 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.31 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.12 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.097 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | 0.032 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | 0.033 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantron | 0.093 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | 0.044 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.21 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.19 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.13 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.063 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.55 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.94 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.81 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.75 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 1.6 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 29 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.41 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.2 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 9.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 8.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.012 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 8.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 38 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-232526-01
EUSELI2-01078269

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11030085 | Djup (m) | 0,4 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB |
| Matris: | Jord | | |
| Provet ankom: | 2022-11-02 | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-07 | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-02 | | |
| Provmarkering: | Sb4b | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. |
| Torrsubstans | 91.1 | % | 10% |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 9.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 32 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 8.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | R 1 | | | | ISO 11885:2009 |
|----------------|-------------------|----------|-----|---|----------------|
| Kadmium Cd | 0.21 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 3.2 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 7.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 7.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | < 0.010 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 7.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 26 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-232533-01
EUSELI2-01078269

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11030086 | Djup (m) | 0,4 | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-02 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-07 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-02 | | | |
| Provmarkering: | SB5b | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 85.9 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 3.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 54 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärani.

Sida 2 av 3

| | 12 | | | | ISO 11885:2009 | |
|----------------|------------------|----------|-----|---|----------------|--|
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Kobolt Co | 4.2 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Koppar Cu | 7.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Krom Cr | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Kvicksilver Hg | 0.011 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) | |
| Nickel Ni | 8.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Vanadin V | 19 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Zink Zn | 36 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-232156-01
EUSELI2-01078269

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11030087 | Provtagare | BB | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-02 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-07 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-02 | | | |
| Provmarkering: | Sb 6b Ytprov | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 84.1 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | 0.20 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | 0.24 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.51 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | 0.25 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.20 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | 0.041 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | 0.045 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.33 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | 0.031 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | 0.64 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.52 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.20 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 1.5 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 1.6 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 1.4 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 1.8 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 3.3 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 5.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 84 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 28 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | 28 | | ISO 11885:2009 | |
|----------------|-------|----------|--|----|
| Kadmium Cd | 0.40 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 4.5 | mg/kg Ts | 30% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 18 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 15 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.050 | mg/kg Ts | 35% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 11 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 20 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 110 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-232457-01
EUSELI2-01078269

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11030088 | Djup (m) | 0,5 | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-02 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-07 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-02 | | | |
| Provmarkering: | Sb6 provgrop 1-3. Samlingsprov | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 91.0 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | 0.070 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | 0.074 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.14 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | 0.071 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.055 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | 0.038 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.068 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | 0.17 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.15 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.064 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.068 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.42 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.49 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 0.43 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 0.55 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 0.98 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 4.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 110 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | n | | | ISO 11885:2009 | |
|----------------|--------------|----------|-----|---|----|
| Kadmium Cd | 0.34 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 4.3 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 17 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 17 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.044 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 83 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-232449-01
EUSELI2-01078269

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11030089 | Djup (m) | 0,5 | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-02 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-07 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-02 | | | |
| Provmarkering: | Sb 9b provgrop 1-6. Samlingsprov | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 91.9 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 4.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 48 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

EUSELI2-01078269

| | 12 | ISO 11885:2009 | | |
|----------------|--------------|----------------|-----|---|
| Kadmium Cd | 0.22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kobolt Co | 6.7 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Koppar Cu | 9.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Krom Cr | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kvicksilver Hg | 0.019 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod a) |
| Nickel Ni | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Vanadin V | 19 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Zink Zn | 39 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-232535-01
EUSELI2-01078269

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11030090 | Djup (m) | 0-0,3 | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-02 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-07 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-02 | | | |
| Provmarkering: | Sb6+9 Vall | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 93.2 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.061 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | 0.047 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.044 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.15 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 0.20 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 0.33 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 2.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 29 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 21 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | 21 | | | | ISO 11885:2009 |
|----------------|-------------------|----------|-----|---|----------------|
| Kadmium Cd | 0.25 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 2.8 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 4.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | < 0.010 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 4.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 8.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 37 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-232529-01
EUSELI2-01078269

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11030091 | Djup (m) | 0,4 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB |
| Matris: | Jord | | |
| Provet ankom: | 2022-11-02 | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-07 | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-02 | | |
| Provmarkering: | Sb12b | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. |
| Torrsubstans | 89.2 | % | 10% |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | 0.070 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | 0.065 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.15 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | 0.088 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.053 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | 0.14 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.14 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.059 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.33 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.50 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 0.44 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 0.43 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 0.87 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 2.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 39 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | 1n | | | | ISO 11885:2009 |
|----------------|-------------------|----------|-----|---|----------------|
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 4.1 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 6.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | < 0.011 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 8.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 29 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-232597-01
EUSELI2-01078269

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11030092 | Djup (m) | 0,4 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB |
| Matris: | Jord | | |
| Provet ankom: | 2022-11-02 | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-07 | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-02 | | |
| Provmarkering: | Sb15b | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. |
| Torrsubstans | 87.9 | % | 10% |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 50 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 59 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärان.

Sida 2 av 3

| | 12 | | | | ISO 11885:2009 | |
|----------------|------------------|----------|-----|---|----------------|--|
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Kobolt Co | 6.8 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Koppar Cu | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Krom Cr | 18 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Kvicksilver Hg | 0.029 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) | |
| Nickel Ni | 16 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Vanadin V | 23 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |
| Zink Zn | 38 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) | |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-250564-01
EUSELI2-01087942

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11250075 | Djup (m) | 0,3-0,4 | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagningsdatum | 2022-11-23 | |
| Matris: | Jord | Provtagare | BB | |
| Provet ankom: | 2022-11-24 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-28 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-24 | | | |
| Provmarkering: | SB 16a | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 91.6 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | 18 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksyrene/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | 0.51 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Summa Aromater >C16-C35 | 0.76 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Oljetyp < C10 | Utgår | | | a)* |
| Oljetyp > C10 | Ospec | | | a)* |
| Benso(a)antracen | 0.26 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |
| Krysen | 0.23 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 1.1 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |
| Benso(a)pyren | 0.39 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|--|----|
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.31 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antraceen | 0.11 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | 0.034 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | 0.063 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.086 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antraceen | 0.082 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Floranten | 0.37 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.47 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benzo(g,h,i)perylen | 0.32 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 1.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 2.7 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 2.4 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 1.5 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 3.9 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 49 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kadmium Cd | 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 4.3 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 9.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 8.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.017 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 9.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 79 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultaten om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-252434-01
EUSELI2-01087945

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11250078 | Djup (m) | 0,3-0,4 | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagningsdatum | 2022-11-24 | |
| Matris: | Jord | Provtagare | BB | |
| Provet ankom: | 2022-11-24 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-29 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-24 | | | |
| Provmarkering: | Sb16 b | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 93.4 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 |
| Aromater >C10-C16 | 1.1 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 |
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 |
| Oljetyp < C10 | Utgår | | | a)* |
| Oljetyp > C10 | Utgår | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.057 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|--|----|
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | 0.20 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.060 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Floranten | 0.032 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.034 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benzo(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.16 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.15 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 0.13 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 0.40 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 0.53 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 18 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kadmium Cd | 0.42 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 3.1 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 6.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 7.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.011 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 7.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 9.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 27 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultaten om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-252433-01
EUSELI2-01087945

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11250079 | Djup (m) | 0,7 |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagningsdatum | 2022-11-24 |
| Matris: | Jord | Provtagare | BB |
| Provet ankom: | 2022-11-24 | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-29 | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-24 | | |
| Provmarkering: | Pg-Sb 16c | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. |
| Torrsubstans | 94.1 | % | 10% |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% |
| Metylksyrene/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |
| Oljetyp < C10 | Utgår | | |
| Oljetyp > C10 | Utgår | | |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|--|----|
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Floranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benzo(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 6.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 33 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 7.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kadmium Cd | 0.28 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 3.6 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 6.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 6.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | < 0.010 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 9.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 8.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 25 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultaten om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-252431-01
EUSELI2-01087945

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11250080 | Djup (m) | 0-0,5 | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagningsdatum | 2022-11-24 | |
| Matris: | Jord | Provtagare | BB | |
| Provet ankom: | 2022-11-24 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-29 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-24 | | | |
| Provmarkering: | Pg1-sam-prov Sb16 | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 88.1 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksyrene/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Oljetyp < C10 | Utgår | | | a)* |
| Oljetyp > C10 | Utgår | | | a)* |
| Benso(a)antracen | 0.056 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |
| Krysen | 0.067 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.15 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |
| Benso(a)pyren | 0.062 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-----|--|----|
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.055 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | 0.034 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.078 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Floranten | 0.12 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.11 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benzo(g,h,i)perylen | 0.059 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.064 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.34 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.46 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 0.41 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 0.46 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 0.87 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 4.7 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 44 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 16 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kadmium Cd | 0.28 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 3.5 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 9.7 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.026 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 7.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 48 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultaten om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-252676-01
EUSELI2-01087945

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11250081 | Djup (m) | 0,5 |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagningsdatum | 2022-11-24 |
| Matris: | Jord | Provtagare | BB |
| Provet ankom: | 2022-11-24 | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-29 | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-24 | | |
| Provmarkering: | Pg1-sam-prov Sb 16 | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. |
| Torrsubstans | 92.9 | % | 10% |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% |
| Metylksyrene/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |
| Oljetyp < C10 | Utgår | | |
| Oljetyp > C10 | Utgår | | |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|--|----|
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Floranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 4.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 49 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kadmium Cd | 0.25 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 3.9 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 8.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.017 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 37 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultaten om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-252542-01
EUSELI2-01087945

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11250082 | Djup (m) | 0-0,5 | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagningsdatum | 2022-11-24 | |
| Matris: | Jord | Provtagare | BB | |
| Provet ankom: | 2022-11-24 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-29 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-24 | | | |
| Provmarkering: | Pg1-sam-prov sydöst | | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 87.7 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | 1.3 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | 0.54 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Summa Aromater >C16-C35 | 0.79 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Oljetyp < C10 | Utgår | | | a)* |
| Oljetyp > C10 | Utgår | | | a)* |
| Benso(a)antracen | 0.39 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |
| Krysen | 0.38 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.84 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |
| Benso(a)pyren | 0.42 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|--|----|
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.30 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antraceen | 0.065 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | 0.16 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | 0.040 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.41 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antraceen | 0.075 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Floranten | 0.81 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.69 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.28 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.22 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 2.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 2.7 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 2.4 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 2.5 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 4.9 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 7.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 42 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 21 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kadmium Cd | 0.36 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 3.4 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 47 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 9.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.081 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 8.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 65 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultaten om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-252022-01
EUSELI2-01087945

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11250083 | Djup (m) | 0,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagningsdatum | 2022-11-24 |
| Matris: | Jord | Provtagare | BB |
| Provet ankom: | 2022-11-24 | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-29 | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-24 | | |
| Provmarkering: | Pg1-sam-prov sydöst | | |
| Provtagningsplats: | D570 Klagstorp Sanering | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. |
| Torrsubstans | 89.5 | % | 10% |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |
| Oljetyp < C10 | Utgår | | |
| Oljetyp > C10 | Utgår | | |
| Benso(a)antracen | 0.098 | mg/kg Ts | 30% |
| Krysen | 0.100 | mg/kg Ts | 35% |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.25 | mg/kg Ts | 40% |
| Benso(a)pyren | 0.12 | mg/kg Ts | 35% |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvändig mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-----|--|----|
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.082 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | 0.038 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.11 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antraceen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Floranten | 0.21 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.19 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.093 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.068 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.54 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.76 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 0.67 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 0.70 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 1.4 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 5.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 43 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kadmium Cd | 0.29 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 4.0 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.016 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 9.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 34 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultaten om inget annat angas. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-241048-01
EUSELI2-01082620

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11120305 | Djup (m) | 0,5-1,5 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB |
| Matris: | Jord | | |
| Provet ankom: | 2022-11-11 | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-16 | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-11 | | |
| Provmarkering: | Sv 1 Öst schaktgrop | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp Sanering - Schaktgrop | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. |
| Torrsubstans | 85.9 | % | 10% |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 3.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 57 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | 14 | ISO 11885:2009 | | |
|----------------|--------------|----------------|-----|---|
| Kadmium Cd | 0.25 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kobolt Co | 5.1 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Koppar Cu | 8.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Krom Cr | 17 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kvicksilver Hg | 0.014 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod a) |
| Nickel Ni | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Vanadin V | 22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Zink Zn | 41 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-241047-01
EUSELI2-01082620

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11120302 | Djup (m) | | 0,35-0,4 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-11 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-16 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-11 | | | |
| Provmarkering: | Sb 13b | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 88.6 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 3.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 48 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärان.

| | 13 | | | ISO 11885:2009 | |
|----------------|-------------------|----------|-----|---|----|
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 3.6 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 7.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | < 0.011 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 8.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 17 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 40 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-241053-01
EUSELI2-01082620

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11120303 | Djup (m) | | 0,35-0,4 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-11 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-16 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-11 | | | |
| Provmarkering: | Sb 14b | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 87.0 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 3.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 56 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 17 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärان.

Sida 2 av 3

| | 17 | ISO 11885:2009 | | |
|----------------|--------------|----------------|-----|---|
| Kadmium Cd | 0.25 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kobolt Co | 5.3 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Koppar Cu | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Krom Cr | 17 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kvicksilver Hg | 0.018 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod a) |
| Nickel Ni | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Vanadin V | 20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Zink Zn | 40 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-241049-01
EUSELI2-01082620

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11120304 | | Djup (m) | 0,3-0,4 |
|-------------------------------------|--------------------|----------|------------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | Provtagare | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-11 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-16 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-11 | | | |
| Provmarkering: | Sb 17 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 91.7 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.041 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | 0.034 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.036 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.12 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.13 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 0.12 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 0.18 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 0.29 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 4.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 30 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | 11 | ISO 11885:2009 | | |
|----------------|--------------|----------------|-----|---|
| Kadmium Cd | 0.27 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kobolt Co | 3.4 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Koppar Cu | 9.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Krom Cr | 8.7 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kvicksilver Hg | 0.016 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod a) |
| Nickel Ni | 7.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Vanadin V | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Zink Zn | 28 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-241045-01
EUSELI2-01082620

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11120306 | Djup (m) | | 0,45-2,2 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-11 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-16 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-11 | | | |
| Provmarkering: | Sb 15 C (A) | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 83.2 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 4.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 61 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärani.

Sida 2 av 3

| | 1n | ISO 11885:2009 | | |
|----------------|--------------|----------------|-----|---|
| Kadmium Cd | 0.24 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kobolt Co | 5.4 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Koppar Cu | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Krom Cr | 20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kvicksilver Hg | 0.021 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod a) |
| Nickel Ni | 19 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Vanadin V | 20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Zink Zn | 36 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-241052-01
EUSELI2-01082620

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11120307 | Djup (m) | | 0,45-2,2 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-11 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-16 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-11 | | | |
| Provmarkering: | Sb 15 C (B) | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp Sanering | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 85.4 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 6.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 60 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärani.

Sida 2 av 3

| | 11 | ISO 11885:2009 | | |
|----------------|--------------|----------------|-----|---|
| Kadmium Cd | 0.34 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kobolt Co | 7.4 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Koppar Cu | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Krom Cr | 21 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kvicksilver Hg | 0.023 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod a) |
| Nickel Ni | 22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Vanadin V | 22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Zink Zn | 37 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg
Järngatan 33
234 35 LOMMA

AR-22-SL-227008-01

EUSELI2-01074584

Kundnummer: SL8437711

Uppdragsmärkn.
D570 Klagstorp-Sanerin

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10260190 | Djup (m) | 0,3 | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-25 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-01 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-25 | | | |
| Provmarkering: | SB 13 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 91.7 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärande.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.035 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.037 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.11 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.041 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.032 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.032 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.069 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.069 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.035 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.20 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.31 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.27 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.28 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 0.55 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 110 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 43 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.8 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 9.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.011 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 9.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 84 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | 11 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 18 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg
Järngatan 33
234 35 LOMMA

AR-22-SL-227009-01

EUSELI2-01074584

Kundnummer: SL8437711

Uppdragsmärkn.
D570 Klagstorp-Sanerin

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10260191 | Djup (m) | 0,3 | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-25 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-01 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-25 | | | |
| Provmarkning: | SB 14 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Törrsubstans | 92.6 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärande.

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.051 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.13 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 0.26 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 41 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 9.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.48 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.9 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 8.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 6.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | < 0.010 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 9.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 31 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | 1.8 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 4.9 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg
Järngatan 33
234 35 LOMMA

AR-22-SL-227010-01

EUSELI2-01074584

Kundnummer: SL8437711

Uppdragsmärkn.
D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10260192 | Djup (m) | 0,4-0,45 | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | BB | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-25 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-01 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-25 | | | |
| Provmarkning: | SB 15 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Törrsubstans | 91.0 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | 12 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärande.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Ospec | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.092 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.093 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.30 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.13 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.11 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | 0.038 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.088 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | 0.036 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.20 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.18 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.12 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.068 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.52 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.86 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.74 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.71 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 1.4 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 23 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 26 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.60 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.3 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 10.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.013 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 8.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 67 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | 27 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
Benjamin Bjerg
Järngatan 33
234 35 LOMMA

AR-22-SL-227011-01

EUSELI2-01074584

Kundnummer: SL8437711

Uppdragsmärkn.
D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10260193 | Djup (m) | | 0,2-0,3 |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-25 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-01 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-25 | | | |
| Provmarkering: | SB 16 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 90.6 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | 70 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | 7.6 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | 6.0 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | 10 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begärande.

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | 16 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Ospec | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 4.1 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 4.2 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 14 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 4.0 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | 0.76 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | 0.21 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | 1.1 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | 2.4 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | 2.0 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 4.1 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | 1.5 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 11 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 3.2 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 3.7 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 31 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 35 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 32 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 38 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 70 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 19 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 34 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.56 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.9 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 6.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | < 0.010 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 7.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 45 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | 3.2 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 3.8 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-239224-01
EUSELI2-01082618

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11120300 | | | Provtagare | BB |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning: | | | | | |
| Matris: | Jord | | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-11 | | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-15 | | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-11 | | | | |
| Provmarkering: | Schaktgög 1 | | | | |
| Provtagningsplats: | Parkyta | | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref | |
| Torrsubstans | 90.7 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 | a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 | a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | 0.052 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | 0.044 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.12 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | 0.057 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.046 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | 0.031 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.043 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | 0.10 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.089 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.052 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.061 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.26 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.39 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 0.33 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 0.38 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 0.71 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 5.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 41 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

EUSELI2-01082618

| | 13 | | ISO 11885:2009 | |
|----------------|-------|----------|--|----|
| Kadmium Cd | 0.30 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 3.6 | mg/kg Ts | 30% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 7.3 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 9.7 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.013 | mg/kg Ts | 35% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 9.9 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 12 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 31 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-239341-01
EUSELI2-01082618

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-11120301 | Provtagare | BB | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-11-11 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-11-15 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-11-11 | | | |
| Provmarkering: | Schakthög 2 | | | |
| Provtagningsplats: | Parkyta | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 92.9 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.065 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | 0.036 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.038 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.12 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.16 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 0.18 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 0.32 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 4.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 28 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | 11 | ISO 11885:2009 | | |
|----------------|--------------|----------------|-----|---|
| Kadmium Cd | 0.22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kobolt Co | 3.3 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Koppar Cu | 6.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Krom Cr | 6.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Kvicksilver Hg | 0.011 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod a) |
| Nickel Ni | 6.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Vanadin V | 8.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |
| Zink Zn | 26 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-219839-01
EUSELI2-01072399

Kundnummer: SL8437711

 Uppdragsmärkn.
 D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10200457 | Provtagare | BB | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-19 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-24 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-19 | | | |
| Provmarkering: | Slagg 1 Perrong | | | |
| Provtagningsplats: | Perrongen | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 91.2 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 a) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod a) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod a) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt a) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 a) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 a) |
| Metylksener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 a) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | 0.60 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v59

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 3

| | N n | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | 0.85 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | a) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | a)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | a)* |
| Benso(a)antracen | 0.45 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Krysen | 0.40 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.96 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(a)pyren | 0.40 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.23 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Dibenzo(a,h)antracen | 0.075 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Naftalen | 0.037 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fenantren | 0.40 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Antracen | 0.090 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Fluoranten | 0.86 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Pyren | 0.68 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.23 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | a) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.067 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 2.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 2.7 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa cancerogena PAH | 2.5 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa övriga PAH | 2.3 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Summa totala PAH16 | 4.9 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | a) |
| Arsenik As | 7.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Barium Ba | 54 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Bly Pb | 23 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | a) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v59

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undtag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | 23 | | ISO 11885:2009 | |
|----------------|-------|----------|--|----|
| Kadmium Cd | 0.43 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kobolt Co | 4.9 | mg/kg Ts | 30% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Koppar Cu | 29 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Krom Cr | 9.9 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Kvicksilver Hg | 0.057 | mg/kg Ts | 35% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | a) |
| Nickel Ni | 13 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Vanadin V | 15 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |
| Zink Zn | 54 | mg/kg Ts | 25% SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v59

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-219391-01
EUSELI2-01072399

Kundnummer: SL8437711

 Uppdragsmärkn.
 D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10200459 | Provtagare | BB |
|-------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | |
| Matris: | Jord | | |
| Provet ankom: | 2022-10-19 | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-24 | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-19 | | |
| Provmarkering: | Betong 1 Perrong | | |
| Provtagningsplats: | Perrongen | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. |
| Provberedning krossning, malning | 1.0 | | ISO 11464:2006 mod. a) |
| Torrsubstans | 91.2 | % | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | SPI 2011 b) |
| Metylksener/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v59

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | < 0.50 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenzo(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | < 2.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 130 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v59

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undtag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 3

| | | | | ISO 11885:2009 | |
|---|--------------|----------|-----|---|----|
| Bly Pb | 4.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kadmium Cd | 0.25 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.2 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 6.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 9.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.011 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 7.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 23 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom 6+ | 1.5 | mg/kg Ts | 40% | fd ISO 15192:2010 | b) |
| Kemisk kommentar | | | | | |
| Pga provberedningen kan resultat för flyktiga ämnen ha påverkats. | | | | | |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v59

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undtag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 3

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-221912-01
EUSELI2-01072399

Kundnummer: SL8437711

 Uppdragsmärkn.
 D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10200456 | | | Provtagare | BB |
|---------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning: | | | | | |
| Matris: | Jord | | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-19 | | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-26 | | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-19 | | | | |
| Provmarkning: | Sb 6 Ytprov | | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref | |
| Torrsubstans | 79.0 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 | b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod | b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod | b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 | b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 | b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 | b) |
| Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.11 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.13 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.35 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.15 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.12 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | 0.032 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.20 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.37 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.30 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.13 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.90 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 1.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.89 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 1.1 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 2.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 4.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 120 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 24 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.44 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 4.5 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.032 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 19 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 120 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-221906-01
EUSELI2-01072399

Kundnummer: SL8437711

 Uppdragsmärkn.
 D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10200451 | Djup (m) | | 0,3 |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-19 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-26 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-19 | | | |
| Provmarkning: | Sb 1 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 90.4 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.041 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.047 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.11 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.048 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.037 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.070 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.15 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.13 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.040 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.38 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.34 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.30 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.47 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 0.76 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 3.7 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 52 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.26 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 4.1 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 9.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.021 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 8.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 18 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 45 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-221907-01
EUSELI2-01072399

Kundnummer: SL8437711

 Uppdragsmärkn.
 D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10200452 | Djup (m) | | 0,3 |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-19 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-26 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-19 | | | |
| Provmarkning: | Sb 2 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 90.7 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.032 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.044 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.10 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.044 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.035 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.11 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.13 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.10 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.041 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.37 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.31 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.27 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.46 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 0.73 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 4.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 52 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 23 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.31 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.9 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 14 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.024 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 9.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 19 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 46 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-221908-01
EUSELI2-01072399

Kundnummer: SL8437711

 Uppdragsmärkn.
 D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10200453 | Djup (m) | | 0,3 |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-19 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-26 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-19 | | | |
| Provmarkning: | Sb 3 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 93.9 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 8.7 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 45 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 9.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | 0.39 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 4.7 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 9.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.017 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 28 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | 1.1 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 3.1 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-221909-01
EUSELI2-01072399

Kundnummer: SL8437711

 Uppdragsmärkn.
 D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10200454 | Djup (m) | | 0,3 |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-19 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-26 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-19 | | | |
| Provmarkning: | Sb 4 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 91.6 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.035 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.031 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.13 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.055 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.043 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | 0.034 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.044 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.080 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.080 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.045 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.064 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.35 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.31 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.34 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 0.65 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 27 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 26 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 12 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.1 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 7.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 8.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.025 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 7.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 9.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 28 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | 4.7 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 8.2 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-221910-01
EUSELI2-01072399

Kundnummer: SL8437711

 Uppdragsmärkn.
 D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10200455 | Djup (m) | | 0,3 |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagare | | BB |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-19 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-26 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-19 | | | |
| Provmarkning: | Sb 5 | | | |
| Provtagningsplats: | Klagstorp | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 92.7 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.031 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.10 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.040 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.057 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.062 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.16 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.22 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.22 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 0.44 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 29 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 8.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|-----|--|----|
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kobolt Co | 3.4 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 7.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 8.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.011 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 8.0 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 27 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | 4.7 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 9.4 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-224616-01
EUSELI2-01073591

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240095 | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-28 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | |
| Provmarkering: | Sb8 0,3m | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 93.7 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | 1.2 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.088 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.091 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.25 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.093 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.066 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | 0.12 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.21 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.21 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.16 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.077 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 0.15 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.61 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.68 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.60 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa övriga PAH | 0.84 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Summa totala PAH16 | 1.4 | mg/kg Ts | Beräknad från analyserad halt | | b) |
| Arsenik As | 6.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 34 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 26 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kadmium Cd | 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | n | 20 | | ISO 11885:2009 | |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|--|----|
| Kobolt Co | 3.2 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 7.7 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 6.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.019 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 7.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 8.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 50 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| loxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-224617-01
EUSELI2-01073591

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240096 | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-28 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | |
| Provmarkering: | Sb9 0,3m | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 81.9 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.073 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.075 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.20 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.082 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.067 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.083 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.18 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.15 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.074 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.44 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.59 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.51 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.56 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 1.1 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 5.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 56 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 22 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kadmium Cd | 0.30 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | n 30 | | | ISO 11885:2009 |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|---|
| Kobolt Co | 4.6 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 b) |
| Koppar Cu | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 b) |
| Krom Cr | 13 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 b) |
| Kvicksilver Hg | 0.043 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod b) |
| Nickel Ni | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 b) |
| Vanadin V | 18 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 b) |
| Zink Zn | 110 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Ioxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-224618-01
EUSELI2-01073591

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240097 | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-28 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | |
| Provmarkering: | Sb10 0,3m | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 96.2 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 2.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 16 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 5.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | < n 20 | | | ISO 11885:2009 | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-----|--|----|
| Kobolt Co | 3.4 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 4.1 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 5.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | < 0.010 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 7.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 7.3 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| loxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-224619-01
EUSELI2-01073591

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240098 | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-28 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | |
| Provmarkering: | Sb11 0,3m | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 95.9 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | < 0.030 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | < 0.075 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | < 0.11 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | < 0.090 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | < 0.14 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | < 0.23 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 3.6 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 31 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 41 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kadmium Cd | < 0.20 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | < n 20 | | | ISO 11885:2009 | |
|-------------------------------------|------------------|----------|-----|--|----|
| Kobolt Co | 3.4 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 6.4 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 7.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.035 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 7.9 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 26 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| loxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-224620-01
EUSELI2-01073591

Kundnummer: SL8437711

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10240099 | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-21 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-28 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-21 | | | |
| Provmarkering: | Sb12 0,3m | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Torrsubstans | 94.0 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Bensen | < 0.0035 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Toluen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Etylbensen | < 0.10 | mg/kg Ts | 30% | EPA 5021, Intern metod b) |
| m/p/o-Xylen | < 0.10 | mg/kg Ts | 35% | EPA 5021, Intern metod b) |
| Summa TEX | < 0.20 | mg/kg Ts | 30% | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C5-C8 | < 5.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C8-C10 | < 3.0 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C10-C12 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Alifater >C12-C16 | < 5.0 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Summa Alifater >C5-C16 | < 9.0 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt b) |
| Alifater >C16-C35 | < 10 | mg/kg Ts | 30% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C8-C10 | < 4.0 | mg/kg Ts | 40% | SPI 2011 b) |
| Aromater >C10-C16 | < 0.90 | mg/kg Ts | 35% | SPI 2011 b) |
| Metylkrysener/Metylbenzo(a)antracener | < 0.50 | mg/kg Ts | 30% | SIS: TK 535 N 012 b) |
| Metylpyrener/Metylfluorantener | < 0.50 | mg/kg Ts | 35% | SIS: TK 535 N 012 b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-----|
| Summa Aromater >C16-C35 | < 0.50 | mg/kg Ts | 25% | SIS: TK 535 N 012 | b) |
| Oljotyp < C10 | Utgår | | | | b)* |
| Oljotyp > C10 | Utgår | | | | b)* |
| Benso(a)antracen | 0.042 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Krysen | 0.043 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 0.13 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(a)pyren | 0.059 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.047 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Dibenso(a,h)antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Naftalen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaftylen | < 0.030 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Acenaften | < 0.030 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoren | < 0.030 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fenantren | 0.034 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Antracen | < 0.030 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Fluoranten | 0.093 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Pyren | 0.091 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Benso(g,h,i)perylen | 0.059 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | < 0.045 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 0.25 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 0.40 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 0.34 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 0.35 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 0.69 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Arsenik As | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Barium Ba | 28 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Bly Pb | 11 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kadmium Cd | 0.21 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN | b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 4

| | n 21 | | | ISO 11885:2009 | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----|--|----|
| Kobolt Co | 3.6 | mg/kg Ts | 30% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Koppar Cu | 7.2 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Krom Cr | 7.8 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Kvicksilver Hg | 0.012 | mg/kg Ts | 35% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 17852:2008mod | b) |
| Nickel Ni | 8.5 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Vanadin V | 10 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| Zink Zn | 31 | mg/kg Ts | 25% | SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 | b) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea | 2.5 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 1-(3,4-Dichlorophenyl)urea | <1.0 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4,5-T | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-D | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| 2,4-Dichlorprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Atrazine-desethyl | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bentazone | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Bromoxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Diuron | 6.1 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Imazapyr | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| loxynil | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| MCPA | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Mecoprop | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Monuron | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |
| Simazine | <10 | µg/kg Ts | 27% | J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 2933–2939 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 3 av 4

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v60

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 4 av 4

PQ Geoteknik & Miljö AB
 Benjamin Bjerg
 Järngatan 33
 234 35 LOMMA

AR-22-SL-218835-01
EUSELI2-01072399

Kundnummer: SL8437711

 Uppdragsmärkn.
 D570 Klagstorp-Sanering

Analysrapport

| Provnummer: | 177-2022-10200458 | Provtagare | BB | |
|----------------------------------|--------------------------|------------|-------|---------------------------|
| Provbeskrivning: | | | | |
| Matris: | Jord | | | |
| Provet ankom: | 2022-10-19 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2022-10-24 | | | |
| Analyserna påbörjades: | 2022-10-19 | | | |
| Provmarkering: | Asfalt 1 | | | |
| Provtagningsplats: | Väg | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Provberedning krossning, malning | 1.0 | | | ISO 11464:2006 mod. a) |
| Torrsubstans | 97.1 | % | 10% | SS-EN 12880:2000 b) |
| Benso(a)antracen | 8.2 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Krysen | 5.5 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Benso(b,k)fluoranten | 18 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Benso(a)pyren | 11 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 6.2 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Dibenzo(a,h)antracen | 2.5 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Naftalen | 0.31 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Acenaftylen | 4.6 | mg/kg Ts | 45% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Acenaften | 0.22 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Fluoren | 0.94 | mg/kg Ts | 35% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Fenantren | 5.2 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Antracen | 3.4 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Fluoranten | 14 | mg/kg Ts | 30% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |
| Pyren | 15 | mg/kg Ts | 25% | SS-ISO 18287:2008, mod b) |

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v59

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|-----|-------------------------------|----|
| Benso(g,h,i)perylen | 5.8 | mg/kg Ts | 40% | SS-ISO 18287:2008, mod | b) |
| Summa PAH med låg molekylvikt | 5.1 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med medelhög molekylvikt | 39 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa PAH med hög molekylvikt | 57 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa cancerogena PAH | 51 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa övriga PAH | 49 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |
| Summa totala PAH16 | 100 | mg/kg Ts | | Beräknad från analyserad halt | b) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820
 b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v59

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undtag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2



2023-03-23

D570

Trelleborg, Klagstorp 7:133-7:138 och del av 7:53
Markmiljöteknik, sanering

BILAGA 3

Laboratorieanalyser, inkört material verifikat – JORD

Sida 1 Denna försättssida
Sida 2-96 Jordanalyser

Rapport Nr 22494952

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P1-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634027 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 85.9 | ± 8.59 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.3 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 87 | ± 13 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.34 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 5.8 | ± 0.87 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 18 | ± 2.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.096 | ± 0.019 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 61 | ± 9.2 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 16 | ± 4.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494952

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P1-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634027 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.087 | ± 0.026 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.077 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.16 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.037 | ± 0.011 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.062 | ± 0.019 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.080 | ± 0.024 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | 0.049 | ± 0.015 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.062 | ± 0.019 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.041 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.33 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.28 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494952

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P1-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634027 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4774 7166 5308 5307

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494953

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P1-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634030 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.6 | ± 8.46 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 8.0 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 66 | ± 9.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.34 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 8.2 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 16 | ± 2.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.016 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.71 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 30 | ± 4.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 40 | ± 6.0 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494953

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P1-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634030 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

**Rapport Nr 22494953**

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P1-2 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634030 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4676 7162 5005 5705

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494954

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634024 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 85.0 | ± 8.50 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 5.2 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 110 | ± 17 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.44 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 6.7 | ± 1.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.11 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.56 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 28 | ± 4.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 64 | ± 9.6 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 15 | ± 4.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494954

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634024 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.078 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.070 | ± 0.021 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.15 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.032 | ± 0.0096 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.056 | ± 0.017 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.078 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | 0.047 | ± 0.014 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.058 | ± 0.017 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.039 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.31 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.26 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494954

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P2-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634024 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4571 7168 5602 5108

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494955Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634032 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 87.7 | ± 8.77 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.5 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 80 | ± 12 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.30 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 9.0 | ± 1.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 10 | ± 1.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.022 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 25 | ± 3.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 39 | ± 5.9 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylenér | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494955

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634032 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494955

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

**Information om provet och provtagningen**

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P2-2 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634032 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4478 7164 5402 5308

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494956Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634031 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 85.5 | ± 8.55 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.1 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 82 | ± 12 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.32 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 4.8 | ± 0.72 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.12 | ± 0.024 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 12 | ± 1.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 25 | ± 3.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 62 | ± 9.3 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 15 | ± 4.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494956

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634031 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.097 | ± 0.029 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.086 | ± 0.026 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.18 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.041 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.078 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.10 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | 0.033 | ± 0.0099 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | 0.067 | ± 0.020 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.072 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.054 | ± 0.016 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.45 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.38 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

**Rapport Nr 22494956**

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634031 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportalen @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4379 7161 5709 5308

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494957Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634035 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.2 | ± 8.42 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 5.4 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 68 | ± 10 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.20 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 7.2 | ± 1.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.019 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 28 | ± 4.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 41 | ± 6.1 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylenér | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494957

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634035 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494957

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

**Information om provet och provtagningen**

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P6-2 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634035 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4277 7161 5501 5409

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ*Avser**Mark*

Rubrik 1 : 4351-41023
 Rubrik 2 : 4351-41023

Information om provet och provtagningen

Ankomstdatum : 2022-05-09
 Ankomsttidpunkt : 2330
 Temperatur vid ankomst :
 Laboratorieaktivitet startad : 2022-05-10

Provets märkning : Antonssons 2108, prov 5
 Provtagningsdatum : 2022-05-09
 Provtagare : Jakob Rosengren
 Provtagningsdjup : -
 Etikett-id @MIS : W1470314
 Projektkod : 4351-41023

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 97.3 | ± 9.73 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 3.0 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 27 | ± 4.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 7.4 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.20 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 3.3 | ± 0.53 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 6.6 | ± 1.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 8.1 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | < 0.01 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 8.0 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 11 | ± 1.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 32 | ± 4.8 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Kopia

Rapport Nr 22194807

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Mark

| | | |
|----------|---|------------|
| Rubrik 1 | : | 4351-41023 |
| Rubrik 2 | : | 4351-41023 |

Information om provet och provtagningen

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Ankomstdatum | : | 2022-05-09 |
| Ankomsttidpunkt | : | 2330 |
| Temperatur vid ankomst | : | |
| Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-05-10 |

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Provets märkning | : | Antonssons 2108, prov 5 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-05-09 |
| Provtagare | : | Jakob Rosengren |
| Provtagningsdjup | : | - |
| Etikett-id @MIS | : | W1470314 |
| Projektkod | : | 4351-41023 |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftilen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylene | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

*Avser**Mark*

Rubrik 1 : 4351-41023
Rubrik 2 : 4351-41023

Information om provet och provtagningen

Ankomstdatum : 2022-05-09
Ankomsttidpunkt : 2330
Temperatur vid ankomst :
Laboratorieaktivitet startad : 2022-05-10

Provets märkning : Antonssons 2108, prov 5
Provtagningsdatum : 2022-05-09
Provtagare : Jakob Rosengren
Provtagningsdjup : -
Etikett-id @MIS : W1470314
Projektkod : 4351-41023

Kommentar

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2022-05-17

Kopia sänds till
eva.jonsson@swerock.se
joel.lindgren@swerock.se
martina.andersson@swerock.se

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Rapport Nr 22494958

Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

| <i>Projekt</i> | <i>Mark</i> |
|-------------------------------|-------------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634034 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| <i>Metodbeteckning</i> | <i>Analys/Undersökning av</i> | <i>Resultat</i> | <i>Mätsäkerhet</i> | <i>Enhet</i> |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.3 | ± 8.43 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.3 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 87 | ± 13 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.31 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 5.0 | ± 0.75 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 16 | ± 2.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.098 | ± 0.020 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 60 | ± 9.0 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 16 | ± 4.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494958

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634034 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.10 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.094 | ± 0.028 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.19 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.047 | ± 0.014 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.074 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.096 | ± 0.029 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | 0.030 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | 0.056 | ± 0.017 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.066 | ± 0.020 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.048 | ± 0.014 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.42 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.36 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar***Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494958*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P3-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634034 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4170 7168 5402 5209

Rapport Nr 22494959



Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt

Mark

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634021 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.9 | ± 8.49 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 5.1 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 70 | ± 11 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 12 | ± 1.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.26 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 6.3 | ± 0.95 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 11 | ± 1.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 23 | ± 3.5 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.018 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.42 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 18 | ± 2.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 27 | ± 4.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 41 | ± 6.1 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494959

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634021 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar*Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494959*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634021 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4073 7165 5107 5105

Rapport Nr 22494960Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634036 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.5 | ± 8.45 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.1 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 85 | ± 13 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.33 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 5.6 | ± 0.84 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 34 | ± 5.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.094 | ± 0.019 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 61 | ± 9.2 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 17 | ± 5.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494960

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634036 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.079 | ± 0.024 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.072 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.15 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.034 | ± 0.010 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.059 | ± 0.018 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.074 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | 0.047 | ± 0.014 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.050 | ± 0.015 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.037 | ± 0.011 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.30 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.25 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar***Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494960

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P4-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634036 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3978 1675 5903 5404

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494961



Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634037 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 86.0 | ± 8.60 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 7.3 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 76 | ± 11 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.32 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 10 | ± 1.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 16 | ± 2.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 27 | ± 4.1 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.018 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.54 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 25 | ± 3.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 33 | ± 5.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 46 | ± 6.9 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494961

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634037 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftyleten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar**

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494961*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634037 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3872 1679 5404 5304

Rapport Nr 22494962Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634026 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 88.2 | ± 8.82 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 2.9 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 67 | ± 10 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 11 | ± 1.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | < 0.2 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 4.6 | ± 0.69 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 7.5 | ± 1.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.057 | ± 0.011 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 10 | ± 1.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 41 | ± 6.1 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494962

Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634026 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftyleten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar***Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494962*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P5-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634026 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3779 1675 5007 5705

Rapport Nr 22494963



Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt

Mark

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634029 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 88.2 | ± 8.82 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 6.6 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 61 | ± 9.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 10 | ± 1.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.28 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 6.8 | ± 1.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.014 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.75 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 35 | ± 5.3 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494963

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| <i>Projekt</i> | <i>Mark</i> |
|-------------------------------|-------------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634029 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| <i>Metodbeteckning</i> | <i>Analys/Undersökning av</i> | <i>Resultat</i> | <i>Mätsäkerhet</i> | <i>Enhet</i> |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftyleten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.*Kommentar**Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494963Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634029 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3670 1679 5005 5105

Rapport Nr 22494965



Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt

Mark

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P7-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634038 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 82.7 | ± 8.27 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 5.8 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 75 | ± 11 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 12 | ± 1.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.28 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 7.1 | ± 1.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.022 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.63 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 22 | ± 3.3 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 30 | ± 4.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 40 | ± 6.0 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494965

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P7-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634038 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftyleten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar**

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494965Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P7-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634038 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3479 1670 5809 5907

Rapport Nr 22494966



Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634040 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.8 | ± 8.48 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.3 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 88 | ± 13 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.35 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 5.6 | ± 0.84 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.11 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 27 | ± 4.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 61 | ± 9.2 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 18 | ± 5.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494966

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634040 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.095 | ± 0.029 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.088 | ± 0.026 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.18 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.035 | ± 0.011 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.061 | ± 0.018 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.075 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | 0.049 | ± 0.015 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.054 | ± 0.016 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.034 | ± 0.010 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.31 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.26 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar**

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494966*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P8-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634040 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3373 1674 5906 5009

Rapport Nr 22494967Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634033 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 82.3 | ± 8.23 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 6.9 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 71 | ± 11 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 12 | ± 1.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.34 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 8.0 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 15 | ± 2.3 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 23 | ± 3.5 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.016 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.66 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 23 | ± 3.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 29 | ± 4.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 37 | ± 5.6 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494967

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634033 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftyleten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar*Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

**Rapport Nr 22494967**

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634033 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3277 1678 5506 5705

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494952

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P1-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634027 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 85.9 | ± 8.59 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.3 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 87 | ± 13 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.34 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 5.8 | ± 0.87 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 18 | ± 2.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.096 | ± 0.019 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 61 | ± 9.2 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 16 | ± 4.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylenér | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494952

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P1-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634027 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.087 | ± 0.026 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.077 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.16 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.037 | ± 0.011 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.062 | ± 0.019 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.080 | ± 0.024 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | 0.049 | ± 0.015 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.062 | ± 0.019 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.041 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.33 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.28 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494952

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P1-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634027 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4774 7166 5308 5307

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494953

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P1-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634030 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.6 | ± 8.46 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 8.0 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 66 | ± 9.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.34 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 8.2 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 16 | ± 2.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.016 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.71 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 30 | ± 4.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 40 | ± 6.0 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494953

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P1-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634030 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494953

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

**Information om provet och provtagningen**

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P1-2 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634030 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4676 7162 5005 5705

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494954

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634024 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 85.0 | ± 8.50 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 5.2 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 110 | ± 17 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.44 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 6.7 | ± 1.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.11 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.56 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 28 | ± 4.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 64 | ± 9.6 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 15 | ± 4.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494954

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634024 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.078 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.070 | ± 0.021 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.15 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.032 | ± 0.0096 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.056 | ± 0.017 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.078 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | 0.047 | ± 0.014 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.058 | ± 0.017 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.039 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.31 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.26 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494954

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634024 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4571 7168 5602 5108

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494955

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634032 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 87.7 | ± 8.77 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.5 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 80 | ± 12 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.30 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 9.0 | ± 1.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 10 | ± 1.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.022 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 25 | ± 3.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 39 | ± 5.9 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494955

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634032 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494955

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P2-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634032 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4478 7164 5402 5308

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494956

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634031 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 85.5 | ± 8.55 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.1 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 82 | ± 12 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.32 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 4.8 | ± 0.72 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.12 | ± 0.024 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 12 | ± 1.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 25 | ± 3.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 62 | ± 9.3 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 15 | ± 4.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494956

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634031 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.097 | ± 0.029 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.086 | ± 0.026 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.18 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.041 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.078 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.10 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | 0.033 | ± 0.0099 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | 0.067 | ± 0.020 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.072 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.054 | ± 0.016 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.45 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.38 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494956

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634031 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportalen @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4379 7161 5709 5308

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494957

Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt

Mark

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634035 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.2 | ± 8.42 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 5.4 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 68 | ± 10 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.20 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 7.2 | ± 1.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.019 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 28 | ± 4.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 41 | ± 6.1 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylenér | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494957

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P6-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634035 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perlylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494957

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

**Information om provet och provtagningen**

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P6-2 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634035 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4277 7161 5501 5409

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

*Kopia***Rapport Nr 22194807***Uppdragsgivare*
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Mark

| | | |
|----------|---|------------|
| Rubrik 1 | : | 4351-41023 |
| Rubrik 2 | : | 4351-41023 |

Information om provet och provtagningen

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Ankomstdatum | : | 2022-05-09 |
| Ankomsttidpunkt | : | 2330 |
| Temperatur vid ankomst | : | |
| Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-05-10 |

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Provets märkning | : | Antonssons 2108, prov 5 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-05-09 |
| Provtagare | : | Jakob Rosengren |
| Provtagningsdjup | : | - |
| Etikett-id @MIS | : | W1470314 |
| Projektkod | : | 4351-41023 |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 97.3 | ± 9.73 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 3.0 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 27 | ± 4.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 7.4 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.20 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 3.3 | ± 0.53 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 6.6 | ± 1.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 8.1 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | < 0.01 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 8.0 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 11 | ± 1.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 32 | ± 4.8 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Kopia

Rapport Nr 22194807

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Mark

| | | |
|----------|---|------------|
| Rubrik 1 | : | 4351-41023 |
| Rubrik 2 | : | 4351-41023 |

Information om provet och provtagningen

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Ankomstdatum | : | 2022-05-09 |
| Ankomsttidpunkt | : | 2330 |
| Temperatur vid ankomst | : | |
| Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-05-10 |

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Provets märkning | : | Antonssons 2108, prov 5 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-05-09 |
| Provtagare | : | Jakob Rosengren |
| Provtagningsdjup | : | - |
| Etikett-id @MIS | : | W1470314 |
| Projektkod | : | 4351-41023 |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftilen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylene | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

*Avser**Mark*

Rubrik 1 : 4351-41023
Rubrik 2 : 4351-41023

Information om provet och provtagningen

Ankomstdatum : 2022-05-09
Ankomsttidpunkt : 2330
Temperatur vid ankomst :
Laboratorieaktivitet startad : 2022-05-10

Provets märkning : Antonssons 2108, prov 5
Provtagningsdatum : 2022-05-09
Provtagare : Jakob Rosengren
Provtagningsdjup : -
Etikett-id @MIS : W1470314
Projektkod : 4351-41023

Kommentar

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2022-05-17

Kopia sänds till
eva.jonsson@swerock.se
joel.lindgren@swerock.se
martina.andersson@swerock.se

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Rapport Nr 22494958Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634034 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.3 | ± 8.43 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.3 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 87 | ± 13 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.31 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 5.0 | ± 0.75 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 16 | ± 2.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.098 | ± 0.020 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 60 | ± 9.0 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 16 | ± 4.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494958

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634034 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.10 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.094 | ± 0.028 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.19 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.047 | ± 0.014 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.074 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.096 | ± 0.029 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | 0.030 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | 0.056 | ± 0.017 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.066 | ± 0.020 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.048 | ± 0.014 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.42 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.36 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar***Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494958*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P3-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634034 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4170 7168 5402 5209

Rapport Nr 22494959



Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt

Mark

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634021 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.9 | ± 8.49 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 5.1 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 70 | ± 11 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 12 | ± 1.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.26 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 6.3 | ± 0.95 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 11 | ± 1.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 23 | ± 3.5 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.018 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.42 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 18 | ± 2.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 27 | ± 4.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 41 | ± 6.1 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494959

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634021 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar*Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494959*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P3-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634021 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 4073 7165 5107 5105

Rapport Nr 22494960



Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634036 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.5 | ± 8.45 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.1 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 85 | ± 13 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.33 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 5.6 | ± 0.84 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 34 | ± 5.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.094 | ± 0.019 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 61 | ± 9.2 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 17 | ± 5.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494960

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634036 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftyleten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.079 | ± 0.024 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.072 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.15 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.034 | ± 0.010 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.059 | ± 0.018 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.074 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | 0.047 | ± 0.014 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.050 | ± 0.015 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.037 | ± 0.011 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.30 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.25 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar***Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494960*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ*Avser***Projekt****Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634036 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3978 1675 5903 5404

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 22494961

Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt

Mark

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634037 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 86.0 | ± 8.60 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 7.3 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 76 | ± 11 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.32 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 10 | ± 1.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 16 | ± 2.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 27 | ± 4.1 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.018 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.54 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 25 | ± 3.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 33 | ± 5.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 46 | ± 6.9 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494961

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634037 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar**

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494961*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P4-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634037 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3872 1679 5404 5304

Rapport Nr 22494962Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

| <i>Projekt</i> | <i>Mark</i> |
|-------------------------------|-------------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634026 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| <i>Metodbeteckning</i> | <i>Analys/Undersökning av</i> | <i>Resultat</i> | <i>Mätsäkerhet</i> | <i>Enhet</i> |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 88.2 | ± 8.82 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 2.9 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 67 | ± 10 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 11 | ± 1.7 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | < 0.2 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 4.6 | ± 0.69 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 7.5 | ± 1.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.057 | ± 0.011 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 10 | ± 1.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 41 | ± 6.1 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494962

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634026 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftyleten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar*Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494962*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P5-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634026 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3779 1675 5007 5705

Rapport Nr 22494963



Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634029 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 88.2 | ± 8.82 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 6.6 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 61 | ± 9.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 10 | ± 1.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.28 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 6.8 | ± 1.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 13 | ± 2.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.014 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.75 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 24 | ± 3.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 35 | ± 5.3 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494963

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| <i>Projekt</i> | <i>Mark</i> |
|-------------------------------|-------------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634029 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| <i>Metodbeteckning</i> | <i>Analys/Undersökning av</i> | <i>Resultat</i> | <i>Mätsäkerhet</i> | <i>Enhet</i> |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftyleten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.*Kommentar**Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

Rapport Nr 22494963Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P5-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634029 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3670 1679 5005 5105

Rapport Nr 22494965



Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt

Mark

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P7-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634038 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 82.7 | ± 8.27 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 5.8 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 75 | ± 11 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 12 | ± 1.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.28 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 7.1 | ± 1.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 26 | ± 3.9 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.022 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.63 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 22 | ± 3.3 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 30 | ± 4.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 40 | ± 6.0 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494965

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P7-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634038 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar*Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P7-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634038 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3479 1670 5809 5907

Rapport Nr 22494966

Uppdragsgivare

Swerock AB

Recycling

Hemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

| <i>Projekt</i> | <i>Mark</i> |
|-------------------------------|-------------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634040 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| <i>Metodbeteckning</i> | <i>Analys/Undersökning av</i> | <i>Resultat</i> | <i>Mätsäkerhet</i> | <i>Enhet</i> |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 84.8 | ± 8.48 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 4.3 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 88 | ± 13 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 20 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.35 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 5.6 | ± 0.84 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 19 | ± 2.9 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 21 | ± 3.2 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.11 | ± 0.022 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | < 0.4 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 14 | ± 2.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 27 | ± 4.1 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 61 | ± 9.2 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | 18 | ± 5.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494966

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-1 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634040 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftyleten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | 0.095 | ± 0.029 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | 0.088 | ± 0.026 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | 0.18 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | 0.035 | ± 0.011 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | 0.061 | ± 0.018 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | 0.075 | ± 0.023 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | 0.049 | ± 0.015 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | 0.054 | ± 0.016 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.034 | ± 0.010 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | 0.31 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | 0.26 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.**Kommentar**

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Rapport Nr 22494966*Uppdragsgivare*Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Provets märkning | : | 2211. P8-1 | Ankomstdatum | : | 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : | 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : | 2350 |
| Provtagare | : | Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : | |
| Provtagningsdjup | : | - | Laboratorieaktivitet startad | : | 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : | W1634040 | | | |
| Projektkod | : | 4351-41032 | | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3373 1674 5906 5009

Rapport Nr 22494967

Uppdragsgivare
Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 Malmö

Avser

Projekt

Mark

Projekt : 4351-41023
 Konsult/ProjNr : Malin Olsson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634033 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-ISO 11465-1:1995 | Torrsubstans | 82.3 | ± 8.23 | % |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Antimon, Sb | < 1 | ± 0.70 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Arsenik, As | 6.9 | ± 1.6 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Barium, Ba | 71 | ± 11 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Bly, Pb | 12 | ± 1.8 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kadmium, Cd | 0.34 | ± 0.14 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Kobolt, Co | 8.0 | ± 1.2 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Koppar, Cu | 15 | ± 2.3 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Krom, Cr | 23 | ± 3.5 | mg/kg TS |
| EN 16173, 16175-1:2016 | Kvicksilver, Hg | 0.016 | ± 0.004 | mg/kg TS |
| EN ISO 54321 mod,EN16171 | Molybden, Mo | 0.66 | ± 0.34 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Nickel, Ni | 23 | ± 3.5 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Vanadin, V | 29 | ± 4.4 | mg/kg TS |
| SS-EN 16173, SS-EN 16171 | Zink, Zn | 37 | ± 5.6 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C5-C8 | < 1.2 | ± 0.54 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Alifater > C8-C10 | < 2 | ± 0.60 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C10-C12 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C12-C16 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| Beräknad | Alifater summa > C5-C16 | < 10 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Alifater > C16-C35 | < 10 | ± 3.0 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C8-C10 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C10-C16 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Aromater > C16-C35 | < 1 | ± 0.30 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Bensen | < 0.003 | ± 0.0015 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Toluen | < 0.1 | ± 0.040 | mg/kg TS |
| SS-EN ISO 22155:2016 mod | Etylbensen | < 0.1 | ± 0.030 | mg/kg TS |
| Beräknad | Xylen | < 0.1 | | mg/kg TS |
| Beräknad | TEX, Summa | < 0.15 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 22494967

Uppdragsgivare

Swerock AB
RecyclingHemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

| Projekt | Mark |
|-------------------------------|------|
| Projekt : 4351-41023 | |
| Konsult/ProjNr : Malin Olsson | |
| Provtyp : Mark | |

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634033 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätsäkerhet | Enhet |
|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| SS-EN 16181:2018 | Acenaften | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Acenaftylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Naftalen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-L,summa | < 0.03 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fenantren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Fluoren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-M,summa | < 0.05 | | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(a)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(b)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(k)fluoranten | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Benso(ghi)perylen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Krysen + Trifenylen | < 0.03 | ± 0.012 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Dibens(a,h)antracen | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| SS-EN 16181:2018 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.03 | ± 0.0090 | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH-H,summa | < 0.08 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa cancerogena | < 0.2 | | mg/kg TS |
| Beräknad | PAH,summa övriga | < 0.3 | | mg/kg TS |

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar*Provtagningsfakta har lämnats av kund.**Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår**(forts.)*

**Rapport Nr 22494967**

Uppdragsgivare
Swerock AB
Recycling

Hemsögatan 9
211 24 MALMÖ

Avser

Projekt**Mark**

Projekt : 4351-41023
Konsult/ProjNr : Malin Olsson
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Provets märkning | : 2211. P8-2 | Ankomstdatum | : 2022-11-10 |
| Provtagningsdatum | : 2022-11-10 | Ankomsttidpunkt | : 2350 |
| Provtagare | : Sebastian Przeradzki | Temperatur vid ankomst | : |
| Provtagningsdjup | : - | Laboratorieaktivitet startad | : 2022-11-11 |
| Etikett-id @MIS | : W1634033 | | |
| Projektkod | : 4351-41032 | | |

kundportal @mis.

Linköping 2022-11-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 3277 1678 5506 5705

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.



Mottagningsintyg

Anläggning: Trelleborg

Datum: 2022 okt-dec

Kund: Va gruppen

Littera: Klagstorps stationsväg

Mottaget material: Asfalt klass 1

Mängd: 21,06 ton

Mottaget material: Schakt IFA

Mängd: 2656,28 ton

Mottaget material: Schakt IFA

Mängd: 2656,28 ton

Mottaget material: Schakt MKM

Mängd: 3707,32 ton

Mottaget material: Stubbar

Mängd: 28,58ton

Härmed intygas att ovanstående material har mottagits och klassificerats i enlighet med Miljöfabriken 2000 AB:s egenkontroll.

Miljöfabriken 2000 AB
info@miljofabriken.com
www.miljofabriken.com

För mer information,
besök oss på



Kontaktinformation
Telefon 040-54 28 80
Måndag-fredag 07:00-16:00
Elisedalsvägen 21, 238 36 Oxie
Transportvägen 11, 231 62 Trelleborg

Miljöfabriken 2000 AB
info@miljofabriken.com
www.miljofabriken.com

För mer information,
besök oss på



Kontaktinformation
Telefon 040-54 28 80
Måndag-fredag 07:00-16:00
Elisedalsvägen 21, 238 36 Oxie
Transportvägen 11, 231 62 Trelleborg